

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜耳斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NF V2 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP NF V2-001	PA03159	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 黄强		制定人: 张凤人	



作业内容

- 1. 确认 PA3159 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）
- 2. 准备 26 的内外箱、刀卡、隔板、PE 袋等物料。（详见物料描述清单）
- 3. 将 1PCS PA3159 组件如图装入 PE 袋中（如图二所示）
- 4. 将 PA3159 按照每个单元格 2PCS，每层 48PCS，每箱两层共 96 PCS 的方式进行包装，同时在顶部及每层的顶部放入一块隔板，共 3 块隔板。（如图三所示）
- 5. 确认 PA3159 无漏装后，将 26 的内箱与外箱配合后，并打包装带待出货。（如图四所示）
- 6. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA03159	NF V2 PACKAGE	96
59-081678-01	591X461X260(1111X1531)内箱	1
59-081679-01	610X502X260(1130X1572) 外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	3
59-222410-01	416X120 刀卡	14
59-222411-01	572X120	6
59-222811-01	PE 袋	96



图一，物料识别



图二，将 1PCS PA3159 组件如图装入 PE 袋中



图三，将 PA3159 按照每个单元格 2PCS，每层 48PCS，每箱两层共 96 PCS 的方式进行包装，同时在顶部及每层的顶部放入一块隔板，共 3 块隔板。



图四，确认 PA3159 无漏装后，将 26 的内箱与外箱配合后，并打包装带待出货。

品质检查



自检：

- 1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
- 2. 确认每箱的 PA3159 无漏装，多装等不良。

互检：

- 1. 确认 PA3159 的物料无漏装。
- 2. 确认 PA3159 的物料符合对应 PA3159 BOM 的清单。

使用工具

小透明胶及贴胶座

打带机

作业信息