

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	PA3174 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP PA3174-001	PA3174	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: <i>Dem</i>		确认人: <i>zunjie</i> <i>Vrocky</i>		制定人: <i>uf</i>	



作业内容

- 1. 确认 PA3174 的组件正确, 无物料漏装。(如图一所示)
- 2. 准备 22 的内外箱、NV10 BEZEL 刀卡、隔板、气泡袋等物料。(详见物料描述清单)
- 3. 3 层均为 NV10 Bezel 组件刀卡。
- 4. 将 PA3174 装入气泡袋, 每格 3PCS, 每箱 216PCS (如图二所示)
- 5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA3174	组件	216
59-081296-01	591*461*220mm 22 的内箱	1
59-081297-01	610*502*220mm 22 的外箱	1
59-221734-01	573*419mm 隔板	4
59-222408-01	416*60mm 短刀卡 (NV10 Bezel 刀卡)	21
59-222409-01	565*60mm 长刀卡 (NV10 Bezel 刀卡)	12
59-222819-01	小气泡袋	216PCS



图一, 将 PA3174 组件装入小气泡袋里

品质检查



自检:

- 1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
- 2. 确认每箱的 PA3174 无漏装, 多装等不良。

互检:

- 1. 确认 PA3174 的物料无漏装。
- 2. 确认 PA3174 的物料符合对应 BOM 的清单。

使用工具

打带机

作业信息

作业工时: s/pcs
作业产量: pcs/h



图二, 每格放入 3 个 PA3174, 一层 24 格*3=72 个, 一箱 3 层*72=216 个