

Bellis Technology

INTELLIGENCE IN VALIDATION

拜里斯科技(深圳)有限公司

文件编号

WI SOP Smart Hopper-001

作业名称

PA3212

工 程

组件包装

项 目

页码

Smart Hopper

1/1

版本

1.1

作业序号

1.1

批准人:

1Xlerp

确认人:

蔡玉颖

制定人:

Jack Xiang

※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字

受控文件

APPROVED 05 SEP 2023

作业内容

1. 确认 PA3212 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）

2. 准备 32 的内外箱，HP 成品刀卡，隔板和 PE 自封袋等物料。（详见物料描述清单）

3. 将 PA3212 按照如图二所示的方式装入 PE 袋，如三所示的方式放入 32 的内箱中。

4. 确认 PA3212 无漏装后，将其与 32 的外箱配合后，并打包装带待出货。（如图四所示）

5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA3212	Hopper V5 漏斗盖组件	126
59-222412-01	32 的外箱	1
59-222413-01	32 的内箱	1
59-220414-01	563*300MM 长刀卡（侧板）（HP 成品刀卡）	4
59-222415-01	480*300MM 短刀卡（侧板）（HP 成品刀卡）	2
59-222416-01	带方孔刀卡	1
59-222417-01	566*468mm 上下隔离板	2
59-222426-01	300*130mm 小隔板	12
59-222439-01	珍珠棉（PA 组件专用泡棉）	6
59-222438-01	珍珠棉（SCS 专用泡棉）	6
59-222811-01	235*168*0.05 PE 透明袋（大）	63

图一，PA3212 组件

图二，将 2PCS PA3212 如图装入 PE 袋，并折叠好。再装入单元格中。（如图三所示：长格装 6 袋+2 块长泡棉，短格装 5 袋+2 块短泡棉）

品质检查

P6

自检：

1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。

2. 确认每箱的 PA3212 无漏装，多装等不良。

互检：

1. 确认 PA3212 的物料无漏装。

2. 确认 PA3212 的物料符合对应 PA3212 BOM 的清单。

使用工具

打带机，PE 透明袋

作业信息

图三，将 PA3212 按照每层 126PCS，每箱 1 层的方式进行包装，同时在底层和每层的顶部放一块大隔板，共 2 块隔板。

图四，确认 PA3212 无漏装后，将 32 的内箱与外箱配合，并打包装带，待出货。