


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	PA3214			作业序号
	WI SOP PA3214-001	PA3214	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 黄振		制定人: 张明	

受控文件
APPROVED 10 JAN 2024

作业内容

- 1. 每 5 个 PA3214 用一个小气泡袋包装，每格 1 袋，一层 24 格，共 3 层，满箱为 360 个组件（如图一所示）
- 2. 准备 22 的内外箱，刀卡，隔板以及气泡袋等物料。（详见物料描述清单）
- 3. 将其内箱与 22 的外箱配合后并打包装带待出货。（如图二所示）
- 4. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA3214		360
59-081296-01	591X461X220 内箱	1
59-081297-01	610X502X220 外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	4
59-222408-01	416X60 长刀卡	21
59-222409-01	565X60 短刀卡	12
59-222819-01	小气泡袋	72
59-222439-01	泡棉	24



图一，每 5 个组件用 1 个气泡袋包装，每格 1 袋，每格 5pcs，每袋组件上方放一个切好的泡棉（每个泡棉切为 3 块），每层 24 格，每层 120pcs，共 3 层，满箱 360pcs

品质检查


- 自检：
- 1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
 - 2. 确认每箱的 PA3214 无漏装，多装等不良。
- 互检：
- 1. 确认 PA3214 的物料无漏装。
 - 2. 确认 PA3214 的物料符合对应 PA3214 BOM 的清单。

使用工具

打包机

作业信息

作业工时： s/pcs
作业产量： pcs/h



图二，确认 PA3214 无漏装后，将 22 的内箱与外箱配合并打包装带待出货