


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	SPO 组件包装作业指导书		作业序号
	WI SOP Smart Payout-001	PA03216	组件包装	页码	1/1	版本	1.0
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Dem		确认人: 黄文 2023/8/21		制定人: Haver

作业内容

- 1. 确认已加工的 PM02502 贴了 PA03216 标签。(如图一所示)
- 2. 准备相应的 26 内外箱, 刀卡, 隔板等物料。(详见物料描述清单)
- 3. 将 PA03216 按照如图二所示的方式放入内箱中。(如图二所示)
- 4. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA03216	已加工的 PM02502+PA03216 (LB00169 打印)	24
59-081678-01	591X461X260(1111X1531) 内箱	1
59-081679-01	610X502X260(1130X1572) 外箱	1
59-221734-01	573*419 隔板	2
59-222431-01	576X237 长刀卡	2
59-222432-01	420X237 短刀卡	5



图一, 已加工的 PM02502 上贴了 PA03216 标签在物料号上面

品质检查



- 自检:
- 1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
 - 2. 确认每箱的 PA03216 无漏装, 多装等不良。
- 互检:
- 1. 确认 PA03216 标签无漏贴。

使用工具

打包机



图二, 在每格放入 6 个 PA03216, 共 4 格, 共 1 层, 一箱总
共 24 个 PA03216