

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	PA03271 Recycler 包装作业指导书			作业序号
	WI NV4K SOP-001	PA03271	打包	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 黄双		制定人: 2622	

受控文件
APPROVED 25 JUL 2024

作业内容

1. 每箱 2 层，每层 8 格，一格装 2 台，确认 PA03271 成品版本正确,一个气泡袋装两个产品，成品放入气泡袋时注意接头要交叉放，装好气泡袋再放入箱子。（如图 1 示）
2. 确认箱子里成品数量正确后，将内箱与外箱配合并打包装带，放卡板上待出货（如图 2 示）。
3. 包材物料如下：

ITL Part	Description	Q'ty
59-081678-01	591X461X260(1111X1531) 内箱	1
59-081679-01	610X502X260(1130X1572) 外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	3
59-222138-01	59-222138-01 573X77 长刀卡	6
59-222139-01	59-222139-01 420X77 短刀卡	6
59-222921-01	中大型气泡袋 16 个	16
PA03271	成品机	32




图一，每箱 2 层，每层 8 格，一格装 2 台，确认 PA03271 成品版本正确,一个气泡袋装两个产品，成品放入气泡袋时注意接头要交叉放，装好气泡袋再放入箱子（如图示）。

品质检查



- 1.确认包装的物料正确，无混料、错料、漏装等不良。
- 2.折叠好的纸箱不应有皱的现象。
3. 隔板要规范的放入已折叠好的纸箱中。
4. 天地板不应有破损的痕迹存在。



图二，确认箱子里机器无漏装后，将内箱与外箱配合并打包装带，放卡板上待出货。

使用工具

打包机