

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	HopperIV/3.5ST 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP HopperIV/3.5ST-001	PA3293	组装包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 刘瑞 蔡玉颖 Nancy	制定人: 何书九			

作业内容

1. 物料识别: PA3293 (如图一所示), 将 22#内外箱及长短刀卡组装好并在箱底放入一张隔板 (图三)。
2. 将 PA3293 每 2PCS 一袋装好, 袋口及金属部分朝上放入纸箱小格子里。 (图二、三)
3. 装满一箱 (60 袋*2PCS), 盖好外箱并打好 PET 捆包带, 放在指定区域。 (图三、四)
4. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA3293	ESD RIVETED CABLE	120
59-081296-01	591*461*220 22# 内箱	1
59-081297-01	610*502*220 22# 外箱	1
59-221734-01	573*419 隔板	2
59-222617-01	420*208 短刀卡 (Live collect 刀卡)	16
59-222616-01	580*208 长刀卡 (Live collect 刀卡)	5
59-222819-01	小气泡袋	60



图一，物料识别



图二，一个气泡袋装两个 PA3293，注意：MC280（金属部分）都须朝上放。

品质检查



自检:

1. 检查是否每袋或每格无漏装 PA3293。
2. 确认每袋袋口及 PA3293 金属部分均朝上放置。

互检:

1. 检查 PA3293 有无外观不良, 包材有无破损等。

使用工具

打包机

作业信息

作业工时: s/pcs

作业产量: pcs/h



图三，一箱 60 格，共须装 120PCS PA3293 (注意：袋口及金属部分朝上)。



图四，盖好外箱并贴上标签，将箱体放在打包机上打好 PET 捆包带。

受控文件
APPROVED 12 DEC 2018