

※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字

批准人: Denis 确认人: [Signature] 制定人: [Signature]

受控文件
APPROVED 12 JAN 2021

作业内容

- 1. 将 PA03363 装到箱子里，一层装 16 个，共 2 层，满箱装 32 个。（如图一所示）
- 2. 包材描述如下：

包材编号	描述	数量
59-081296-01	591X461X220	1
59-081297-01	610X502X220	1
59-221738-01	573X77 长刀卡	6
59-221739-01	420X77 短刀卡	6
59-221734-01	573X419 隔板	3

品质检查



- 自检：
- 1. 检查数量是否正确。
 - 2. 检查 PA03363 组件放置的方向是否一致。
 - 3. 检查满箱数量是否是 32 个。
- 互检：
- 1. 检查组件是否有漏件等不良。

使用工具



1

图一，将 PA03363 按照图片的方向装到箱子里，共装 2 层，满箱 32 个