

 Bellis Technology INTelligence in Validation 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	PA3453 组件包装作业指导书			受控文件 作业序号
	WI SOP CoinFeeder-001	PA3453 包装	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: <i>Dew</i>		确认人: <i>刘浩</i> <i>Bene</i>		制定人: <i>Jack</i>	

作业内容

- 1.确认把 PA3453 有无少件, 错件, PA3453 是细线圈。(如图一所示)
- 2. 把 PA3453 装进白色汽包带, 再用透明胶粘住, 放进内箱单元格中, 每格 10PCS, 每单元格分两层, 每层 5PCS。(如图二、三所示)
- 3.一箱 3 层, 每层 24 格(如图四所示) 共 720PCS, 确认 PA3453 无漏装后, 与外箱配合后, 并打包待出货。
- 4. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
59-081296-01	591X461X220 (1031X1371) 内箱	1
59-081297-01	610X502X220(1050X1412) 外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	4
59-222408-01	416X60 短刀卡	21
59-222409-01	565X60 长刀卡	12
59-222819-01	360PCS 小气泡袋	360



图一, PA3453 组件



图二, 把 PA3453 装进小汽包袋, 用透明胶粘住



图三, 将装配好的 PA3453 组件放进单元格中

品质检查



- 自检:
- 1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
 - 2. 确认每箱的 PA3453 无漏装, 多装等不良。
- 互检:
- 1. 确认 PA3453 组件线圈没有高出铁氧体表面。

使用工具

打带机

长刀卡

短刀卡



图四, 将 PA3453 按照每层 240PCS, 每箱 3 层的方式装进单元格中, 同时在底部、每层、顶部放一块隔板, 共 4 块隔板



图五, 确认 PA3453 无漏装后, 将内箱与外箱配合, 并打包装带, 待出货。