

※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字

批准人:

De

确认人: *黄*

Nancy

制定人:

Fany

受控文件
APPROVED 18 APR 2022

作业内容

- 每个 PA3489 用一个中大型气泡袋包装, 放入箱子里 (如图一所示)
- 将 PA3489 用一个中大型气泡袋装和 PA3490 用一个中小气泡袋装好放进箱子里 (如图二所示)
- 包材描述如下:

包材编号	描述	数量
59-081678-01	591X461X260(1031X1371) 26 内箱	1
59-081679-01	610X502X260(1050X1412) 26 外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	3
59-180710-01	575X130 长刀卡	8
59-180710-02	420X 60 小刀卡	4
59-180710-03	420 X130 短刀卡	6
59-222921-01	中大气泡袋	12
59-222920-01	中小气泡袋	12
PA3489	组件	12
PA3490	组件	12

品质检查

自检:

- 检查数量是否正确。
- 检查组件放置方向是否正确。
- 检查满箱数量是否是 12 个。

互检:

- 检查 PA3489&PA3490 是否有漏件等不良。

使用工具

打包机 缠膜机

1



PA3489 单独包装

图一, 将 PA3489 装到中大型气泡袋, 然后装到箱子里

2



PA3489+PA3490 组合包装

图三, 将 PA3489 装到中大型气泡袋和 PA3490 装到一个中小气泡袋里, 然后装到箱子里