

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	PA3659 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP PA3659 PACKAGE-001	PA3659	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	APPROVED 29 ¹ DEC 2020
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: <i>Dennis</i>	确认人: <i>[Signature]</i> <i>Rene</i>	制定人: 受控文件			

作业内容

- 1. 确认 PA3659 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）
- 2. 将 PA3659 用小气泡袋装好。（如图一所示）
- 3. 将封好的组件放入内箱中。（如图二所示）
- 4. 确认组件无漏装后，盖上外箱，并打包装带待出货。（如图四所示）
- 5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA3659	PA PART	288
59-081297-01 610X502X220	610X502X220 外箱	1
59-081296-01 591X461X220	591X461X220 内箱	1
59-221734-01 573X419	573X419 隔板	4
59-222409-01 565X60	565X60 长刀卡	12
59-222408-01 416X60	416X60 短刀卡	21
59-222819-01 * 288CS	小气泡袋	288



图一，将 PA3659 组件装进小气泡袋中，每个小气泡袋装配一个 PA3659 组件



图二，将装配好的 PA3659 装进内箱里，如上图

品质检查



自检：

- 1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
- 2. 确认每箱的 PA3659 无漏装，多装等不良。

互检：

- 1. 确认 CN313 四根线每根线都已焊接。

注意：每格 4 台，每层 24 格，共计 96 台每层全部 3 层，共计 288 台组件一箱

使用工具

打带机



图三，每格中放置两个气泡袋，如上图



图四，确认每箱装满以后，盖上外箱，进行缠带，如上图