




 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV4K 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP NV4K-001	PA03670	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: 		确认人: 		制定人:  22 JAN 2024	

作业内容

- 1. 确认 PA03670 的组件正确, 无物料漏装。 (如图 1 所示)
- 2. 准备内外箱, 刀卡, 隔板、气泡袋等物料。 (详见物料描述清单)
- 3. 将 PA03670 按照如图的方式装入小气泡袋, 一个袋子装 1 个物料并放入内箱中, 一箱 2 层, 1 层 24 格, 一格装 2 个产品, 一箱共 96 个。 (如图 2 所示)
- 4. 确认 PA03670 无漏装后, 将其内箱与外箱配合后并打包装带待出货。 (如图 3 所示)
- 5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA03670	NV4K 70 Note Recycler 打印带组件	96
59-081678-01	内箱 591X461X260 (1111X1531)	1
59-081679-01	外箱 610X502X260 (1130X1572)	1
59-221734-01	573X419 隔板	3
59-222410-01	416X120 短刀卡	14
59-222411-01	572X120 长刀卡	6
59-222819-01	小气泡袋	96



图一, 物料识别



图二, 将 PA03670 按照如图的方式装入小气泡袋, 一个袋子装 1 个物料并放入内箱中, 一箱 2 层, 1 层 24 格, 一格装 2 个产品, 一箱共 96 个。

品质检查



自检:

- 1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
- 2. 确认每箱的 PA3670 漏装, 多装等不良。

互检:

- 1. 确认 PA3670 的物料无漏装。
- 2. 确认 PA3670 的物料符合对应 PA3670 BOM 的清单。

使用工具

打包机

作业信息

作业工时: s/pcs

作业产量: pcs/h



图三, 确认 PA03670 无漏装后, 将内箱与外箱配合后并打包装带待出货。