

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	PA03697			作业序号
	WI SOP PA03697-001	PA03697 打包	打包	页码	1/1	版本	1.1	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: 张凤云	

作业内容

1. 将 PA03697 每 2 个组件颠倒方向放置，按图示放入，1 格装 8 个组件，1 层 4 格共 32 个，1 箱有两层共 64 个（如图一所示）。
2. 确认组件无漏装后，将 26 的内箱与外箱配合并打包装带，放卡板上待出货。（如图二所示）
3. 包材物料如下：


ITL Part	Description	Q'ty
PA03697	组件	64
59-081678-01	591X461X260(1111X1531) 内箱	1
59-081679-01	610X502X260(1130X1572) 外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	3
59-221738-01	573X77	2
59-221739-01	420X77	6

品质检查


- 自检：
- 1. 确认每箱的 PA03697 无漏装，多装等不良。
 - 2. 确认使用的包材物料数量正确。
- 互检：
- 1. 确认 PA03697 的物料符合对应 BOM 的清单。
 - 2. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。

使用工具

打带机



图一，将 PA03697 每 2 个组件颠倒方向放置，按图示放入，1 格装 8 个组件，1 层 4 格共 32 个，1 箱有两层共 64 个，注意底层，中层，最上层需各放置 1 块大隔板。



图二，确认组件无漏装后，将 26 的内箱与外箱配合并打包装带，放卡板上待出货。