




 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	PA3828 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP PA3828-001	PA3828	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	11
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: 		确认人:  		制定人: 	

受控文件

APPROVED 01 JUN 2022

作业内容

1. 确认 PA3828 的组件正确, 无物料漏装。 (如图一所示)
2. 准备 22 的内外箱、NV10 BEZEL 刀卡、隔板、气泡袋等物料。 (详见物料描述清单)
3. 3 层均为 NV10 Bezel 组件刀卡。
4. 将 PA3828 装入气泡袋, 每格 6PCS, 每箱 432PCS (如图二, 三所示)
5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA3828	组件	432
59-081296-01	591*461*220mm 22 的内箱	1
59-081297-01	610*502*220mm 22 的外箱	1
59-221734-01	573*419mm 隔板	4
59-222408-01	416*60mm 短刀卡 (NV10 Bezel 刀卡)	21
59-222409-01	565*60mm 长刀卡 (NV10 Bezel 刀卡)	12
59-222819-01	小气泡袋	432PCS



图一, 3 短轴为一个 PA3828



图二, 将 1 个 PA3828 放入气泡袋将气泡袋对折卷起来



图三, 每个 PA3828 用小气泡袋装好, 每 1 格装 6 个 PA3828, 每层 24 格*6=144 个, 一箱 3 层*144=432 个。

品质检查



自检:

1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
2. 确认每箱的 PA3828 无漏装, 多装等不良。

互检:

1. 确认 PA3828 的物料无漏装。
2. 确认 PA3828 的物料符合对应 BOM 的清单。

使用工具

打带机

作业信息

作业工时: s/pcs

作业产量: pcs/h