

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	PA03865 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP PA03865 Package-001	PA03865	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张明		制定人: 陈	

作业内容

1. 确认 PA03865 的组件正确，无漏件错件。（如图一所示）


2. 准备相应的 26 内外箱，刀卡，隔板等物料打包。按照图二所示方式进行组装（如图二所示）

3. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA03865		32
59-081678-01	591x461x260 内箱	1
59-081679-01	610x502x260 外箱	1
59-221734-01	573x419 隔板	2
59-240711-01	573x242 长刀卡	9
59-240711-02	420x242 短刀卡	5

受控文件

APPROVED 16 SEP 2025



图一，PA03865 组件识别

品质检查

P6

- 自检：
1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。

2. 确认每箱的 PA03865 无漏装，多装等不良。
- 互检：
1. 确认 PA03865 的物料无漏装。

2. 确认 PA03865 的物料符合对应 PA03865 BOM 的清单。


使用工具

打包机，手套

作业信息

作业工时：s/pcs

作业产量：pcs/h



图二，将 9 个长刀卡和 5 个短刀卡如图所示进行组装，一箱一层，一层 32PCS。注意将 PA03865 的线材放入格子内