


 INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	SH4			作业序号
	WI SOP Hopper IV-001	PA04122	组件包装	页码	1/1	版本	1.2	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人：Alex		确认人：黄天文 张凤云		制定人：Eric	

受控文件

作业内容

- 确认 PA04122 的组件正确，无物料漏装。
- 准备 22 的内外箱，NV10Bezel 专用刀卡，PE 自封袋、隔板等物料。（详见物料描述清单）
- 将 PA04122 按照如图 2 所示的方式装入 22 的内箱中。
- 确认 PA04122 无漏装后，将其与 22 的外箱配合后，并打包装带待出货。
- 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA04122	Disk 组件	48
59-081296-01	591X461X220 内箱 1 个	1
59-081297-01	610X502X220 外箱 1 个	1
59-221734-01	573X419 隔板 2 个	2
59-222408-01	416X60 短刀卡 21 个	21
59-222409-01	565X60 长刀卡 12 个	12
7G-004-450B	透明 PE 自封袋 *24 个	24



图一，NV10 Bezel 专用刀卡。

品质检查



自检：

- 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
- 确认每箱的 PA04122 无漏装，多装等不良。
- 确认 PA04122 的物料符合对应 PA04122 BOM 的清单。

使用工具

打带机

注意：每小格中放入 2 个组件



图二，将 PA04122 组件装入在 PE 袋中，并将组件放置在包装箱里面。将 PA04122 按每小格 2pcs 进行放置。