





 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Coin Feeder			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA04125	组件包装	页码	1/1	版本	1.1	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: 		确认人:  		制定人:  	

1.1 受控文件
APPROVED
JACK XIAO
APR 2023

作业内容

1. 确认 PA04125 的组件正确, 无物料漏装。 (如图一、二所示)
2. 准备 32 的内外箱, SCS 专用刀卡, 隔板和 PE 袋等物料。 (详见物料描述清单)
3. 将 PA04125 按照如图三所示的方式装入 PE 袋, 如三所示的方式放入 32 的内箱中。
4. 确认 PA04125 无漏装后, 将其与 32 的外箱配合后, 并打包装带待出货。 (如图三、四所示)
5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA04125	Disk 组件	12
59-222412-01	594*320 外箱	1
59-222413-01	572*315 内箱	1
59-222414-01	563*300 长刀卡	4
59-222415-01	480*300 短刀卡	4
59-222417-01	566*468 隔板	2
59-222919-01	Hopper PE 袋	12



图一, 准备 SCS 专用刀卡。



图二, 将 PA04125 组件装入在 PE 袋中。

品质检查



自检:

1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
2. 确认每箱的 PA04125 无漏装, 多装等不良。
3. 确认 PA04125 的物料符合对应 PA04125 BOM 的清单。

使用工具

打带机



图三, 将 PA04125 按每小格 2pcs 进行放置。



图四, 确认 PA04125 无漏装后, 将 32 的内箱与外箱配合, 并打包装带, 待出货。