

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	SH4		作业序号
	WI SOP Hopper IV-001	PA04127/28/29/30/31	组件包装	页码	1/1	版本	1.1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	确认人:	制定人: 1.1 受控文件		

作业内容

1. 确认 PA04128~31 的组件正确, 无物料漏装。 (如图一、二所示)
2. 准备 26 的内外箱, NV10 成品刀卡, 隔板和气泡袋等物料。 (详见物料描述清单)
3. 将 PA04128~31 按照如图三所示的方式装入气泡袋, 如三所示的方式放入 26 的内箱中。
4. 确认 PA04128~31 无漏装后, 将其与 26 的外箱配合后, 并打包装带待出货。 (如图五所示)
5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA4128~31	Disk 组件	48
59-081678-01	26 的外箱, 591X461X260(1111X1531)	1
59-081679-01	26 的内箱, 610X502X260(1130X1572)	1
59-221734-01	573X419 隔板	3
59-222410-01	416X120 短刀卡	14
59-222411-01	572X120 长刀卡	6
59-222920-01	PA911 中小型气泡袋	48



图一, 中小型气泡袋。



图二, Disk 组件 PA04128~31。

品质检查



自检:

1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
2. 确认每箱的 PA04128~31 无漏装, 多装等不良。
3. 确认 PA04128~31 的物料符合对应 PA04128~31 BOM 的清单。

注意:

PA04127/PA04128/PA04129/PA04130/PA04131
使用同样的包装方式。

使用工具

打带机



图三, 将 PA04128~31 组件按照每层 24PCS, 每箱 2 层的方式进行包装。

图四, 按照上图将 PA04128~31 组件按每小格 1pcs 进行放置。



图五, 确认 PA04128~31 无漏装后, 将 26 的内箱与外箱配合, 并打包装带, 待出货。