

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Hopper IV		作业序号
	WI SOP Hopper IV-001	PA04160	组件包装	页码	1/1	版本	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	1/100	确认人:	制定人: Jack Xiang	

受控文件
1.0
APPROVED 28 AUG 2023


作业内容

1. 确认 PA04160 组件正确，无物料漏装。（如图一、二所示）
2. 准备 26 的内外箱，NV200 成品刀卡。（详见物料描述清单）
3. 将 PA04160 按照如图三所示的方式装入 26 的内箱中。
4. 确认 PA04160 无漏装后，将其与 26 的外箱配合后，并打包装带待出货。（如图四所示）
5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA04160	组件	32
59-081678-01	591x461x260 内箱	1
59-081679-01	610x502x260 外箱	1
59-221734-01	573x419 隔板	3
59-222138-01	573x77 长刀卡	6
59-222139-01	420x77 长刀卡	6
59-222430-01	340x470x40 SPO 气泡袋	16



图一，PA04160 组件，SH4 Type E Lift 组件



图二，PA04160 组件，带铁氧体线圈组件

品质检查



自检：

1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
2. 确认每箱的 PA04160 无漏装，多装等不良。
3. 确认 PA04160 的物料符合对应 PA04160 BOM 的清单。

注意：26 内外箱，NV200 成品刀卡，每小格放置 2 个 PA04160 组件，
每层 8 小格，每层 16 个组件，一箱共计 32 个 PA04160 组件

注：每小格放置 1 个组件，
每层共 32 小格，每层共计
32 个组件，共有 1 层，使
用的是 Live Collect 刀卡



图四，每小格放 2 个 PA04160 组件，每层共计 16 个组件，共计 2 层



图五，确认 PA04160 无漏装后，将 26 的内箱与外箱配合，并打包装带，待出货

使用工具

打带机