


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200ST 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP NV200ST-001	PA04277	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 黄发 张同义		制定人: WJ	

作业内容

1. 确认 PA04277 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）
2. 准备 26 的内外箱，刀卡，隔板等物料。（详见物料描述清单）
3. 将 PA04277 按照如图二所示的方式放入 26 的内箱中。（如图二所示）
4. 确认 PA04277 无漏装后，将其内箱与 26 的外箱配合后并打包装带待出货。（如图三所示）
5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA04277		80
59-081678-01	591X461X260(1111X1531) 内箱	1
59-081679-01	610X502X260(1130X1572) 外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	3
59-221738-01	573X77 长刀卡	6
59-221739-01	420X77 短刀卡	6



图一，PA04277

品质检查



自检：

1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
2. 确认每箱的 PA04277 无漏装，多装等不良。

互检：

1. 确认 PA04277 的物料无漏装。
2. 确认 PA04277 的物料符合对应 PA04277 BOM 的清单。


使用工具

打包机


作业信息

作业工时： s/pcs

作业产量： pcs/h



图二，每格放 5 个 PA04277，每层 8 格 40 个，每箱两层的方式包，共 80 个，同时在底层，顶层各放 1 块隔板。



图三，确认 PA04277 无漏装后，将 26 的内箱与外箱配合并打包装带待出货

