

|                                                                                                   |                |         |      |      |               |         |     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|------|---------------|---------|-----|-----------|
| <br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号           | 作业名称    | 工 程  | 项目   | CCS 组件包装作业指导书 |         |     | 作业序号      |
|                                                                                                   | WI SOP CCS-001 | PA04286 | 组件包装 | 页码   | 1/1           | 版本      | 1.0 | I         |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                           |                |         | 批准人: | Alex | 确认人:          | 黄天文 张凤云 |     | 制定人: Eric |

作业内容


- 1. 确认 PA04286 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）
- 2. 准备 22 的内外箱、NV10 BEZEL 刀卡、隔板、封口袋等物料。（详见物料描述清单）
- 3. 将 PA04286 如图二的方式装入封口袋，如图三的方式装箱。（如图二、图三所示）
- 4. 确认 PA04286 无漏装后，将 22 的外与外箱配合后，并打包装带待出货。（如图四所示）
- 5. 物料号及描述如下：

| P/N          | 描述         | 数量 |
|--------------|------------|----|
| PA04286      | CCS 马达组件   | 72 |
| 59-081296-01 | 22 内箱      | 1  |
| 59-081297-01 | 22 外箱      | 1  |
| 59-221734-01 | 隔板         | 6  |
| 59-222408-01 | 短刀卡        | 21 |
| 59-222409-01 | 长刀卡        | 12 |
| 59-422101-01 | 红色环保防静电封口袋 | 72 |



图一，组件识别 PA04286

注意：如图将 PA04286 装入红色封口袋中，卷好装入单元格中。



图二，将 PA04286 装入封口袋，按图示卷好装入单元格中。（每个单元格装入 1PCS）

品质检查



自检：

- 1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
- 2. 确认每箱的 PA04286 无漏装，多装等不良。

互检：

- 1. 确认 PA04286 的物料无漏装。
- 2. 确认 PA04286 的物料符合对应 PA04286 BOM 的清单。


使用工具

打包机，静电手套

作业信息

作业工时：s/pcs

作业产量：pcs/h



图三，将 PA04286 按照每个单元格 1PCS，每层 24PCS, 每箱三层的方式进行包装，同时在顶部和底部放置 2 块隔板，每层之间放 1 块隔板，共 6 块隔板。



图四，确认 PA04286 无漏装后，将 22 的内箱与外箱配合后, 并打包装带待出货。