


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	PA4371 组件包装作业指导书		
	WI SOP Twin Coin Feeder-001	PA4371	组件包装	页码	1/1	版本	1.0
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	确认人:	制定人: Jack Xiang		

作业内容

1. 确认 PA4371 的组件正确, 无物料漏装。(如图一、二、三所示)
2. 准备 32 的内外箱, Hopper 成品刀卡, 隔板和气泡袋等物料。(详见物料描述清单)
3. 将 PA4371 按照如图二所示的方式装入气泡袋, 如三所示的方式放入 32 的内箱中。
4. 确认 PA4371 无漏装后, 将其与 32 的外箱配合后, 并打包装带待出货。(如图四所示)
5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA4371	Disk 组件	30
59-222412-01	32 的外箱	1
59-222413-01	32 的内箱	1
59-222414-01	563*300mm 长刀卡 (刀卡侧板)	4
59-222415-01	480*300mm 短刀卡 (刀卡侧板)	4
59-222417-01	566*468mm 上下隔离板	2
59-222430-01	大气泡袋	30

注意: 打包前确认此处已经贴了机型的标签。



图一、二, PA4371 组件, 确认组件贴了机型标签 LB169

注意: 将 1PCS PA4371 按如图装入 PE 袋中, 并折叠好。再装入单元格中。



图三, 将 1PCS PA4371 组件如图装入大气泡袋中, 并折叠好, 再装入单元格中, 一个小格中装入 5 个 PA4371 组件



图四, 确认 PA4371 无漏装后, 将 32 的内箱与外箱配合, 并打包装带, 待出货。

品质检查



自检:

1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
2. 确认每箱的 PA4371 无漏装, 多装等不良。

互检:

1. 确认 PA4371 的物料无漏装。

使用工具

打带机