

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	PA04388			作业序号
	WI SOP PA04388-001	PA04388 打包	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	确认人:			制定人:	

作业内容

1. 确认 PA04388 的组件正确，将 PA04388 放入小气泡袋中。

2. 准备相应的 22 内外箱，刀卡，隔板和小气泡袋等物料。（详见物料描述清单）


3. 将 PA04388 按照如图二所示的方式放入内箱中。（如图二所示）

4. 确认 PA04388 无漏装后，将其打包好出货。（如图三所示）

5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA04388		216
59-081296-01	591x461x220 内箱	1
59-081297-01	610x502x220 外箱	1
59-221734-01	573x419 隔板	4
59-222408-01	416x60 短刀卡	21
59-222409-01	565x60 长刀卡	12
59-222819-01	125x180 小气泡袋	216

PA04388



受控文件

APPROVED 17 FEB 2025

图一，组件识别，将组装好的组件放入小气泡袋，一袋放入一个组件

品质检查

pb

自检：

1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。

2. 确认每箱的 PA04388 无漏装，多装等不良。

互检：

1. 确认 PA04388 的物料无漏装。

2. 确认 PA04388 的物料符合对应 BOM 的清单。

使用工具

打包机

作业信息


作业工时：s/pcs

作业产量：pcs/h

2



3



图二，将 PA04388 按照每格 3pcs，每层 24 格，每箱 3 层的方式包装，同时在底层，中层，顶层各放一块隔板，共 4 块隔板。

图三，确认 PA04388 无漏装后，将内箱与外箱配合并打包装等待出货。