

Bellis Technology

INTELLIGENCE IN VALIDATION

拜里斯科技(深圳)有限公司

文件编号

WI SOP NV200S Grey CB500-001

作业名称

PA04427

工 程

组件包装

项 目

页 码

NV200S Grey CB500 组件包装作业指导书

1/1

版本

1.0

作业序号

1

※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字

批准人: *De*

确认人: *黄子* *张凤*

制定人: *张凤*

受控文件

APPROVED 18 SEP 2024

作业内容

1. 确认 PA04427 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）

2. 准备 22 的内外箱，刀卡，隔板等物料。（详见物料描述清单）

3. 将 PA04427 按照如图二所示的方式放入 22 的内箱中。（如图二，三所示）

4. 确认 PA04427 无漏装后，将其内箱与 22 的外箱配合后并打包装带待出货。（如图四所示）

5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA04427		48
59-081296-01	591X461X220 内箱	1
59-081297-01	610X502X220 外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	2
59-222408-01	416X60 短刀卡	21
59-222409-01	565X60 长刀卡	12
59-222920-01	中小型气泡袋	48

图一，PA04427

图二，一个气泡袋装 1 个组件

品质检查

自检：

1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。

2. 确认每箱的 PA04427 无漏装，多装等不良。

互检：

1. 确认 PA04427 的物料无漏装。

2. 确认 PA04427 的物料符合对应 PA04427 BOM 的清单。

使用工具

打包机

作业信息

作业工时：

s/pcs

作业产量：

pcs/h

图三，每 1 个气泡袋装 1 个组件，每格放 2 袋 2 个，每层 24 格共 48 个，同时在底层，顶层各放 1 块隔板。

图四，确认 PA04427 无漏装后，将 22 的内箱与外箱配合并打包装带待出货