


|                                                                                                                                                      |                |          |            |     |                     |    |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|-----|---------------------|----|----------|------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号           | 作业名称     | 工 程        | 项 目 | Hopper IV 组件包装作业指导书 |    |          | 作业序号 |
|                                                                                                                                                      | WI SOP SCS-001 | PA04448A | 组件包装       | 页码  | 1/1                 | 版本 | 1.0      | 1    |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                              |                |          | 批准人: Denis |     | 确认人: 张凤云            |    | 制定人: 张凤云 |      |

作业内容

1. 确认 PA04448A 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）
2. 准备 26 的内外箱，刀卡，隔板以及透明袋的物料。（详见物料描述清单）
3. 将 PA04448A 按照如图二所示的方式装入透明袋，如三所示的方式放入 26 的内箱中。
4. 确认 PA04448A 无漏装后，将其内箱与 26 的外箱配合后并打包装带待出货。（如图四所示）
5. 物料号及描述如下：

| P/N          | 描述                       | 数量 |
|--------------|--------------------------|----|
| PA04448A     | Coin Feeder 组件           | 96 |
| 59-081678-01 | 591X461X260mm 26 的内箱     | 1  |
| 59-081679-01 | 610X502X260mm 26 的外箱     | 1  |
| 59-222411-01 | 572*120mm 长刀卡（NV10 成品刀卡） | 6  |
| 59-222410-01 | 416*120mm 短刀卡（NV10 成品刀卡） | 14 |
| 59-221734-01 | 573X419mm 隔板             | 3  |
| 59-222811-01 | 235*168*0.05 透明 PE 袋（大）  | 48 |



图一，PA04448A 组件



图二，将 2 个 PA04448A 组件如图装入一个透明袋，折叠好。然后装入单元格内。

品质检查 


- 自检：
1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
  2. 确认每箱的 PA04448A 漏装，多装等不良。
- 互检：
1. 确认 PA04448A 的物料无漏装。
  2. 确认 PA04448A 的物料符合对应 PA04448A BOM 的清单。

使用工具

打包机



图三，将 PA04448A 按照每层 48 个，每箱两层的方式进行包装，同时在底层和每层的顶部各放一块隔板，共 3 块隔板。



图四，确认 PA04448A 无漏装后，将 26 的内箱与外箱配合，并打包装带待出货。