


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Hopper IV 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP Hopper IV-001	PA04449A	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: [Signature]		制定人: [Signature]	

作业内容

- 1. 确认 PA04449A 的组件正确，无漏件错件。（如图一所示）
- 2. 准备相应的 26 内外箱，刀卡，隔板和气泡袋等物料。（详见物料描述清单）
- 3. 将 PA04449A 按照如图二所示的方式装入气泡袋，如图三所示的方式放入内箱中。
- 4. 确认 PA04449A 无漏装后，将其内箱与外箱配合后并打包装带待出货。（如图四所示）
- 5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA04449A	Hopper IV 底架组件	32
59-081678-01	591*461*260(1111*1531) 26 的内箱	1
59-081679-01	610*502*260(113081572) 26 的外箱	1
59-221734-01	573*419 隔板	3
59-221738-01	573*77 长刀卡 (NV200 成品刀卡)	6
59-221739-01	420*77 短刀卡 (NV200 成品刀卡)	6
59-222430-01	340*470*40 SP0 气泡袋	16



图一，PA04449A



图二，每一个气泡袋装入两个 PA04449A 组件，同时每格单元放入两个组件。

品质检查

- 自检：
- 1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
 - 2. 确认每箱的 PA04449A 无漏装，多装等不良。
- 互检：
- 1. 确认 PA04449A 的物料无漏装。
 - 2. 确认 PA04449A 的物料符合对应 PA04449A BOM 的清单

使用工具

打包机

作业信息

作业工时: s/pcs
作业产量: pcs/h



图三，将 PA04449A 按照每格 2pcs，每层 8 格，每箱 2 层的方式包装，同时在底层，中层，顶层各放一块隔板，共 3 块隔板。



图四，确认 PA04449A 无漏装后，将内箱与外箱配合并打包装带待出货。