


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	HopperIV 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP Hopper IV-001	PA04450A	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 王凤入		制定人: 王凤入	

作业内容

1. 确认 PA04450A 的组件正确，无漏件错件。（如图一所示）
2. 准备相应的 26 内外箱，刀卡，隔板和气泡袋等物料。（详见物料描述清单）
3. 将 PA04450A 按照如图二，三所示的方式放入内箱中。
4. 确认 PA04450A 无漏装后，将其内箱与外箱配合后并打包装带待出货。（如图四所示）
5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA04450A	Hopper IV lift 组件	32
59-081678-01	591*461*260(1111*1531) 26 的内箱	1
59-081679-01	610*502*260(113081572) 26 的外箱	1
59-221734-01	573*419 隔板	3
59-22138-01	573*77 长刀卡 (NV200 成品刀卡)	6
59-22139-01	420*77 短刀卡 (NV200 成品刀卡)	6
59-222430-01	340*470*40 SPO 气泡袋	16



图一，PA04450A



图二，将 2PCS PA04450A 装入 1 个气泡袋，同时每个单元格放入一袋。

品质检查

- 自检：
1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
 2. 确认每箱的 PA04450A 无漏装，多装等不良。
- 互检：
1. 确认 PA04450A 的物料无漏装。
 2. 确认 PA04450A 的物料符合对应 BOM 的清单

使用工具


打包机

作业信息

作业工时： s/pcs
作业产量： pcs/h



图三，将 PA04450A 按照每格 2pcs，每层 8 格，每箱 2 层的方式包装，同时在底层，中层，顶层各放一块隔板。



图四，确认 PA04450A 无漏装后，将内箱与外箱配合并打包装带待出货。