

|                                                                                                   |                 |            |      |       |                |         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------|-------|----------------|---------|------------|
| <br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号            | 作业名称       | 工 程  | 项目    | NV9S 组件包装作业指导书 |         | 作业序号       |
|                                                                                                   | WI SOP NV9S-001 | PA04453 打包 | 组件包装 | 页码    | 1/1            | 版本      | 1.0        |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                           |                 |            | 批准人: | Denis | 确认人:           | 黄天文 张凤云 | 制定人: Luffy |

作业内容

- 1. 确认 PA04453 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）
- 2. 准备 22 的内外箱，刀卡，隔板等物料。（详见物料描述清单）
- 3. 将 PA04453 按照如图二所示的方式放入 22 的内箱中。（如图二所示）
- 4. 确认 PA04453 无漏装后，将其内箱与 22 的外箱配合后并打包装带待出货。（如图三所示）
- 5. 物料号及描述如下：

| P/N          | 描述             | 数量  |
|--------------|----------------|-----|
| PA04453      |                | 216 |
| 59-081296-01 | 591X461X220 内箱 | 1   |
| 59-081297-01 | 610X502X220 外箱 | 1   |
| 59-221734-01 | 573X419 隔板     | 4   |
| 59-222408-01 | 416X60 短刀卡     | 21  |
| 59-222409-01 | 565X60 长刀卡     | 12  |
| 59-222819-01 | 小气泡袋           | 216 |



图一，PA04453

品质检查 

自检：

- 1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
- 2. 确认每箱的 PA04453 无漏装，多装等不良。

互检：

- 1. 确认 PA04453 的物料无漏装。
- 2. 确认 PA04453 的物料符合对应 PA04453 BOM 的清单。

使用工具


打包机

作业信息

作业工时： s/pcs  
作业产量： pcs/h



图二，每 1 个气泡袋装 1 个组件，每格放 3 袋 3 个，每层 24 格 72 个，每箱三层的方式包，共 216 个，同时在底层，顶层各放 1 块隔板，中层 2 块。



图三，确认 PA04453 无漏装后，将 22 的内箱与外箱配合并打包装带待出货