


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200S CB1000 组件包装作业指导书		作业序号
	WI SOP NV200S CB1000-001	PA4465 打包	组件包装	页码	1/1	版本	1.0
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 黄天文 张凤云		制定人： Luffy

作业内容

1. 确认 PA4465 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）
2. 准备 26 的内外箱，刀卡，隔板等物料。（详见物料描述清单）
3. 将 PA4465 按照如图二所示的方式放入 26 的内箱中。（如图二所示）
4. 确认 PA4465 无漏装后，将其内箱与 26 的外箱配合后并打包装带待出货。（如图三所示）
5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA4465	SP2437+PM4315+PM4383+CT2039	16
59-081678-01	591X461X260 内箱	1
59-081679-01	610X502X260 外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	3
59-222138-01	420X114 短刀卡	6
59-222139-01	572X114 长刀卡	6



图一，PA4465



图二，将 SP2437, PM4315 和 PM4383 放入 CT2039 内，每格放 1 袋， 1 层 8 格 8 个，共 2 层 16 个，同时在 底层，中层，顶层各放 1 块隔板，共 3 块隔板

品质检查

自检：

1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
2. 确认每箱的 PA4465 无漏装，多装等不良。

互检：

1. 确认 PA4465 的物料无漏装。
2. 确认 PA4465 的物料符合对应 PA4465 BOM 的清单。

使用工具

打包机

作业信息

作业工时：s/pcs

作业产量：pcs/h



图三，确认 PA4465 无漏装后，将 26 的内箱与外箱配合并打包装带待出货