


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV4K PA04485 包装作业指导书		作业序号
	WI NV4K SOP - 001	PA04485	打包	页码	1/1	版本	1.0
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤红		制定人: APPROVED 29 JAN 2025

作业内容

1. 将 PA4485 装入大气泡袋。（如图 1 示）
2. 一个箱子一层，一层 4 格，一格装两个成品,共 8 个组件；确认箱子里机器无漏装后，将内箱与外箱配合并打包装带，放卡板上待出货（如图 2 示）。
3. 包材物料如下：

ITL Part	Description	Q'ty
59-081296-01	591X461X220 内箱	1
59-081297-01	610X502X220 外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	2
59-230410-01	576X203 长刀卡	2
59-230411-01	420X203 短刀卡	5
59-222430-01	SP0 大气泡袋	8
PA04485	组件+SC02026*4+WR2299	8



图一，将 PA4485 装入大气泡袋（如图示）。

品质检查

- 1.确认包装的物料正确，无混料、错料、漏装等不良。
- 2.折叠好的纸箱不应有皱的现象。
3. 隔板要规范的放入已折叠好的纸箱中。
4. 天地板不应有破损的痕迹存在。

使用工具

打包机



图二，一个箱子一层，一层 4 格，一格装两个组件,共 8 个组件；确认箱子里机器无漏装后，将内箱与外箱配合并打包装带，放卡板上待出货（如图示）。