


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV9S-PA04975 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP NV9S -001	PA04975	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Alex		确认人: 张明		制定人: Eric	

作业内容

- 1. 确认 PA04975 的组件正确, 无物料漏装。(如图一所示)
- 2. 准备 22 的内外箱, 刀卡, 隔板以及气泡袋等物料。(详见物料描述清单)
- 3. 将 PA04975 按照如图二, 三所示的方式放入 22 的内箱中。
- 4. 确认 PA04975 无漏装后, 将其内箱与 22 的外箱配合后并打包装带待出货。
- 5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA04975	NV9S 组件	144
59-081296-01	591X461X220 内箱	1
59-081297-01	610X502X220 外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	6
59-222408-01	416X60 短刀卡	21
59-222409-01	565X60 长刀卡	12
59-222819-01	小气泡袋	144



图一, 组件识别 PA04975



图二, 用小气泡袋装好的 PA04975 组件, 然后将气泡袋卷起(注意保护感应柱和齿轮)放入组装好的内箱格子中, 一格需要放入两个组件。下面的组件需要感应柱朝上放置, 上面的组件需要感应柱朝下放置。

品质检查

- 自检:
- 1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
 - 2. 确认每箱的 PA04975 无漏装, 多装等不良。
- 互检:
- 1. 确认 PA04975 的物料无漏装。
 - 2. 确认 PA04975 的物料符合对应 PA04975 BOM 的清单。

使用工具

打包机

作业信息

作业工时: s/pcs
作业产量: pcs/h



图三, 将 PA04975 按照每格 2 个, 每层 48 个, 每箱三层的方式包装, 同时在最底层和顶层各放两块隔板, 层与层之间放一块隔板, 一共放置 6 块隔板。确认无误后, 盖上外箱。