



 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	PA05464 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP Coin Feeder E-001	PA05464	组件包装	页 码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: 		确认人:  APPROVED 17 DEC 2025 受控文件 制定人: 黄清传			

作业内容

- 1. 确认 PA05464 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）
- 2. PA5464 组件装入 PE 袋 并折叠好。（如图二所示）
- 3. 将 PA05464 按照如图二所示的方式装入 PE 袋，如三所示的方式放入 32 的内箱中详见物料描述清单）
- 4. 确认 PA05464 无漏装后，将其与 32 的外箱配合后，并打包装带待出货。（如图四所示）
- 5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA05464	Disk 组件	36
59-222412-01	32 的外箱	1
59-222413-01	32 的内箱	1
59-222414-01	563*300mm 长刀卡（HP 成品刀卡）	4
59-222415-01	480*300mm 短刀卡（HP 成品刀卡）	4
59-222417-01	566*468mm 上下大隔板	2
59-222811-01	NV200PE 袋	36



图一 确认 PA05464 的组件正确，无物料漏装



图二，PA05464 组件装入 PE 袋 并折叠好

注意：将 1PCS PA05464 按方向装入 PE 袋中，并折叠好。再装入单元格中。

品质检查



自检：

- 1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
- 2. 确认每箱的 PA5464 无漏装，多装等不良。

互检：

- 1. 确认 PA5464 的物料无漏装。
- 2. 确认 PA5464 的物料符合对应 PA5464 BOM 的清单。

使用工具

打带机



图三，将 1PCS PA05464 如图装入 PE 袋，并折叠好，再装入单元格中，一个小格中装入 6 个 PA5464 组件



图四，确认 PA05464 无漏装后，将 32 的内箱与外箱配合，并打包装带，待出货。