


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	PA05473 & PA05425 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP SCS-001	PA05473 & PA05425	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Im	

作业内容

1. 确认 PA05473/PA05425 的组件正确, 无物料漏装。(如图一所示)
2. 准备 22 的内外箱, 刀卡, 隔板等物料。(详见物料描述清单)
3. 将 PA05473/PA05425 按照如图二所示的方式放入 22 的内箱中。(如图二所示)
4. 确认 PA05473/PA05425 无漏装后, 将其内箱与 22 的外箱配合后并打包装带待出货。
(如图三所示)
5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA05473/PA05425	2 个组件共用 1 套包材	3000
59-081296-01	591X461X220 内箱	1
59-081297-01	610X502X220 外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	2
59-222617-01	420X208 短刀卡	16
59-222616-01	580X208 长刀卡	5
7G-004-450B	透明 PE 自封袋	60



图一, PA05473/PA05425 组件识别


品质检查




- 自检:
1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
 2. 确认每箱的 PA05473/PA05425 无漏装, 多装等不良。
- 互检:
1. 确认 PA05473/PA05425 的物料无漏装。
 2. 确认 PA05473/PA05425 的物料符合对应 PA05473/PA05425 BOM 的清单。

使用工具

打包机



图二, 每 1 个气泡袋装 50 个组件, 每格放 1 袋 50 个, 每层 60 格 3000 个, 共 1 层, 同时在底层, 顶层各放 1 块隔板, 共 2 块。



图三, 确认 PA05473/PA05425 无漏装后, 将 22 的内箱与外箱配合并打包装带待出货

作业信息

作业工时: s/pcs
作业产量: pcs/h