

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	All projects			作业序号
	WI SOP HXYP-001	502 安全使用说明		页码	1	版本	1.1	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang		制定人: Jack Xiang	

1.危险性说明


- 1) 高度易燃;
- 2) 对眼睛有刺激性;
- 3) 吸入有害, 可能引起呼吸道刺激;
- 4) 直接接触可刺激皮肤。

2. 操作时防范措施

- 1) 呼吸防护: 防护口罩
- 2) 眼睛防护: 穿戴防溅式护目镜;
- 3) 皮肤和身体防护: 工作服;
- 4) 手防护: 防护手套;
- 5) 打开抽风管道, 在通风良好的情况下操作, 操作后洗手,清洁。
- 6) 远离明火、火花、热源、热表面等
- 7) 强制要求: 防护眼镜
- 8) 建议使用通风管, 防护手套, 防护口罩

3. 急救措施


- 1) 吸入: 如果吸入蒸汽后有不快感, 要立即转移到空气新鲜处, 如症状持续, 立即送医就诊;
- 2) 眼睛接触: 掰开眼睛并用流水连续冲洗眼睛至少 15 分钟, 感觉不适, 立即送医就诊;
- 3) 皮肤接触: 迅速用水和肥皂清洗皮肤附着部位, 如有瘙痒, 炎症等症状, 要立即请医生救治;
- 4) 食入: 用大量水清洗口腔后, 寻求医生救助;



 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	All projects			作业序号
	WI SOP HXYP-001	AmberSil 硅油安全使用说明		页码	1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang		制定人: Jack Xiang	


1. 危险性说明

- 1) AmberSil 属易燃气雾剂。
- 2) 食入有毒。
- 3) 吸入有害，可能引起困倦与头晕。
- 4) 对眼睛有刺激性。
- 5) 直接接触可刺激皮肤。



2. 操作时防范措施

- 1) 远离明火、火花、热源热表面等。
- 2) 打开抽风管道，在通风良好之处使用。
- 3) 戴防护手套/穿防护口罩。
- 4) 处理后要彻底洗手。
- 5) 强制要求：防护手套、防护口罩
- 6) 建议使用通风管、防护眼镜



3. 急救措施

- 1) 如皮肤（头发）沾染，立即用水清洗干净。
- 2) 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。如遇呼吸困难，立即就医
- 3) 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜，将手洗干净，取出隐形眼镜。用清水冲洗。
- 4) 如感觉不适，立即送医就诊。

	文件编号	作业名称	工程段	项目	All projects			作业序号
	WI SOP HXYP-001	CRC 硅油安全使用说明		页码	1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang		制定人: Jack Xiang	


1. 危险性说明

1) 干性、无臭、无味、无毒，可挥发



2. 操作时防范措施


- 1) 远离明火、火花、热源热表面等。
- 2) 不要猛烈撞击瓶身。
- 3) 处理后要彻底洗手 。
- 4) 建议使用防护手套、防护口罩




3.急救措施

- 1) 如皮肤（头发）沾染，立即用水清洗干净。
- 2) 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势，如遇呼吸困难，立即就医。
- 3) 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜，将手洗干净，取出隐形眼镜。用清水冲洗。
- 4) 如感觉不适，立即送医就诊。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	项目	SCS 系列			作业序号
	WI SOP SCS-001	EA E-00NS 排胶	加工	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:Denis Lee		确认人: Nancy Wang	制定人: Jack Xiang		



预排胶：不加装混合针头空排胶水，肉眼观察是否有堵塞物，确保左右两个孔正常出胶水（如图所示），然后安装 63mm 螺旋混合



安装针嘴后继续排胶，建议排胶 5~8cm 的胶线，（一个针管长度即可）再进行点胶操作。



每天点胶完毕后，清洁好出胶口，封上盖子。（如图，）

其它备注：

胶水存储温度：8~21℃

（若无冰箱，胶水类产品可以放置在空调恒温室，16℃也是理想温度，高于 28℃不适合长期存放，有影响胶水性能的可能）

用胶回温：从冷藏环境取出，胶水此时还处于一个较低温度，建议放在室温环境下回温半小时再使用，或者是提前一天领料到产线上备用。

胶水气泡：若打胶过程中发现较大气泡或者密集的气泡，建议排掉该部分胶水不使用。


 INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	All projects			作业序号
	WI SOP HXYP-001	NYE 油安全使用说明	组装前置	页码	1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字				批准人： Denis Lee	确认人： Nancy Wang	制定人： Jack Xiang		

1.危险性说明

- 1) 避免高能点火源；
- 2) 直接接触可能引起刺激

2. 操作时防范措施

- 1) 橡胶手套，穿防护口罩
- 2) 工作服；
- 3) 操作后必须洗手，清洁。
- 4) 远离明火、火花、热源、热表面等
- 5) 强制执行：防护手套或手指套



NYE 368F 油



3. 急救措施

- 1) 眼睛接触：掰开眼睛并用流水连续冲洗眼睛至少 15 分钟，感觉不适，立即送医就诊；
- 2) 皮肤接触：用流水冲洗皮肤，感觉不适，立即送医就诊；
- 3) 食入：用大量清水清洁口腔后，感觉不适，立即送医就诊。



 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	All projects			作业序号
	WI SOP HXYP-001	PLASTICOTE70（漆保护层）安全使用说明		页码	1	版本	1.1	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang		制定人: Jack Xiang	


1. 危险性说明

- 1) 高度易燃；
- 2) 对眼睛有刺激性；
- 3) 反复暴露可能引起皮肤干燥或皸裂；
- 4) 蒸汽可能引起困倦与头晕。



2. 操作时防范措施

- 1) 呼吸防护：戴上 3M 口罩；
- 2) 眼睛防护：穿戴防溅式护目镜；
- 3) 皮肤和身体防护：工作服；
- 4) 手防护：防护手套；
- 5) 设备运行时打开抽风管道，在通风良好的情况下操作，操作后洗手清洁；
- 6) 远离明火、火花
- 7) 强制要求：防护口罩，防护手套
- 8) 建议使用防护眼镜



3. 急救措施

- 1) 吸入：如果吸入蒸汽后有不适感，要立即转移到空气新鲜处，如症状持续，立即送医就诊；
- 2) 眼睛接触：掰开眼睛并用流水连续冲洗眼睛至少 15 分钟，感觉不适，立即送医就诊；
- 3) 皮肤接触：脱下污染的服装并用流水冲洗皮肤，感觉不适，立即送医就诊；
- 4) 食入：用大量清水清洁口腔，并联系医生救助；

	文件编号	作业名称	工程段	项目	All projects			作业序号
	WI SOP HXYP-001	T-CUT 安全使用说明	组装前置	页码	1	版本	1.1	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人：	Denis Lee	确认人：	Nancy Wang	制定人：	Jack Xiang


1.危险性说明

- 1)易燃；
- 2)刺激眼睛,呼吸系统和皮肤；
- 3)反复暴露可能引起皮肤干燥或皸裂；



2. 操作时防范措施

- 1. 呼吸防护：防护口罩；
- 2. 眼睛防护：穿戴防溅式护目镜；
- 3. 皮肤和身体防护：工作服；
- 4. 手防护：防护手套；
- 5. 打开抽风管道, 在通风良好的情况下操作, 操作后洗手清洁。
- 6. 远离明火、火花、热源、热表面等
- 7. 强制要求防护手套
- 8. 建议使用通风管、防护眼镜、防护口罩



3. 急救措施

- 1) 吸入：立即转移到空气新鲜处，如症状持续，立即送医就诊；
- 2) 眼睛接触：掰开眼睛并用流水连续冲洗眼睛至少 15 分钟感觉不适，立即送医就诊；
- 3) 皮肤接触：迅速用肥皂或者轻质洗洁剂和水冲洗污染皮肤，若衣物受到污染立即脱掉并清洗，感觉不适，立即送医就诊；
- 4) 食入：用大量清水清洁口腔后，立即寻求医生帮助。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	All projects			作业序号
	WI SOP HXYP-001	UV632 安全使用说明		页码	1	版本	1.1	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang		制定人: Jack Xiang	



1. 危险性说明

- 1) UV632 属易燃物,应避光放置在 25℃下保存。
- 2) 食入有毒。
- 3) 吸入有害，可能引起呼吸道刺激。
- 4) 对眼睛有刺激性。
- 5) 直接接触可刺激皮肤。



2. 操作时防范措施

- 1) 远离明火、火花、热源、热表面等。
- 2) 打开抽风管道，在通风良好之处使用。
- 3) 戴防护手套/穿防护口罩/防护眼镜。
- 4) 切勿吞咽
- 5) 处理后要彻底洗手 。
- 6) 强制要求：防护手套
- 7) 建议使用通风管、防护口罩、防护眼镜



3. 急救措施

- 1) 如皮肤（头发）沾染，立即用大量的水清洗干净。
- 2) 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。如遇呼吸困难，立即就医
- 3) 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜，将手洗干净，取出隐形眼镜。用清水冲洗。
- 4) 如吞咽了此产品，切勿盲目呕吐。
- 5) 如感觉不适，立即送医就诊。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	All projects			作业序号
	WI SOP HXYP-001	乐泰 263 安全使用说明		页码	1	版本	1.1	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang		制定人: Jack Xiang	



1.危险性说明

- 1) 乐泰 263 属易燃物。
- 2) 食入有毒。
- 3) 吸入有害，可能引起呼吸道刺激。
- 4) 对眼睛有刺激性。
- 5) 直接接触可刺激皮肤。



2.操作时防范措施

- 1) 远离明火、火花、热源热表面等。
- 2) 打开抽风管道，在通风良好之处使用。
- 3) 戴防护手套/穿防护口罩。
- 4) 处理后要彻底洗手。
- 5) 强制要求防护口罩
- 6) 建议使用通风管、防护眼镜、防护手套



3.急救措施

- 1) 如皮肤（头发）沾染，立即用水清洗干净。
- 2) 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。
- 3) 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜,将手洗干净，取出隐形眼镜。用清水冲洗。
- 4) 如感觉不适，立即送医就诊。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	All projects			作业序号
	WI SOP HXYP-001	乐泰 435 安全使用说明		页码	1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang		制定人: Jack Xiang	


1.危险性说明

- 1) 乐泰 435 属易燃物。
- 2) 食入有毒。
- 3) 吸入有害，可能引起呼吸道刺激。
- 4) 对眼睛有刺激性。
- 5) 直接接触可刺激皮肤。



2.操作时防范措施

- 1) 远离明火、火花、热源热表面等。
- 2) 打开抽风管道，在通风良好之处使用。
- 3) 戴防护手套/穿防护口罩。
- 4) 处理后要彻底洗手。
- 5) 强制要求防护口罩
- 6) 建议使用通风管、防护眼镜、防护手套




3.急救措施

- 1) 如皮肤（头发）沾染，立即用水清洗干净。
- 2) 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。
- 3) 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜,将手洗干净，取出隐形眼镜。用清水冲洗。
- 4) 如感觉不适，立即送医就诊。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	All projects			作业序号
	WI SOP HXYP-001	乐泰 638 安全使用说明		页码	1	版本	1.1	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人：	Denis Lee	确认人：	Nancy Wang	制定人：	Jack Xiang

1.危险性说明

- 1)对眼睛有刺激性；
- 2)吸入有害，可能引起呼吸道刺激；
- 3)直接接触可刺激皮肤；
- 4)远离火源。



2.操作时防范措施

- 1) 呼吸防护：防护口罩
- 2) 眼睛防护：穿戴防溅式护目镜；
- 3) 手防护：橡胶手套；
- 4) 皮肤和身体防护：工作服
- 5) 远离火花、明火、热源、热表面等
- 6) 如遇危险：找到就近的灭火器，防止火灾发生
- 7)强制要求：防护口罩
- 8) 建议使用通风管、防护眼镜、防护手套



3.急救措施

- 1) 摄入：不要催吐。保持平静，寻求医生帮助；
- 2) 吸入：移到通风处，如症状持续，寻求医生帮助；
- 3) 皮肤接触：用肥皂水冲洗，感觉不适，立即送医就诊；
- 4) 眼睛接触：用水流冲洗至少 15 分钟，寻求医生帮助。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	All projects			作业序号
	WI SOP HXYP-001	乐泰 7400 安全使用说明		页码	1	版本	1.1	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang		制定人: Jack Xiang	

1.危险性说明

- 1) 乐泰 7400 属易燃物。
- 2) 食入有毒。
- 3) 吸入有害，可能引起呼吸道刺激。
- 4) 对眼睛有刺激性。
- 5) 直接接触可刺激皮肤。



2.操作时防范措施

- 1) 远离明火、火花、热源、热表面等。
- 2) 打开抽风管道，在通风良好之处使用。
- 3) 戴防护手套/穿防护口罩。
- 4) 处理后要彻底洗手。
- 5) 强制执行：通风管、防护口罩
- 6) 建议使用防护眼镜、防护手套




3.急救措施

- 1) 如皮肤（头发）沾染，立即用水清洗干净。
- 2) 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。如遇呼吸困难，立即就医。
- 3) 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜,将手洗干净，取出隐形眼镜,用清水冲洗眼睛。
- 4) 如感觉不适，立即送医就诊。

	文件编号	作业名称	工程段	项目	Smart Coin System			作业序号
	WI SOP Smart Coin System-001	乐泰 E-00NS 安全使用说明		页码	1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Deris Lee		确认人: Nancy Wang		制定人: Jack Xiang	



1.危险性说明

- 1)H315 对皮肤有刺激。
- 2)H317 可能引起皮肤过敏。
- 3)H319 造成严重眼刺激。
- 4)H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响。



2.操作时防范措施

- 1) 远离明火、火花、热源、热表面等。
- 2) 打开抽风管道，在通风良好之处使用。
- 3) 戴防护手套/穿防护口罩。
- 4) 处理后要彻底洗手。
- 5) 强制执行：防护手套、防护口罩
- 6) 建议使用通风管和防护眼镜




3.急救措施

- 1) 如皮肤（头发）沾染，立即用水清洗干净。
- 2) 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。如遇呼吸困难，立即就医
- 3) 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜,将手洗干净，取出隐形眼镜,用清水冲洗眼睛
- 4) 如感觉不适，立即送医就诊。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	All projects			作业序号
	WI SOP HXYP-001	乐泰 E-05CL 安全使用说明		页码	1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang		制定人: Jack Xiang	


1.危险性说明

- 1)E-05CL 属易燃物。
- 2)食入有毒。
- 3)吸入有害，可能引起呼吸道刺激。
- 4)对眼睛有刺激性。
- 5)直接接触可刺激皮肤。



2.操作时防范措施

- 1) 远离明火、火花、热源、热表面等。
- 2) 打开抽风管道，在通风良好之处使用。
- 3) 戴防护手套/穿防护口罩。
- 4) 处理后要彻底洗手。
- 5) 强制执行：防护手套、防护口罩
- 6) 建议使用通风管和防护眼镜



3.急救措施

- 1) 如皮肤（头发）沾染，立即用水清洗干净。
- 2) 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。如遇呼吸困难，立即就医
- 3) 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜,将手洗干净，取出隐形眼镜,用清水冲洗眼睛
- 4) 如感觉不适，立即送医就诊。

	文件编号	作业名称	工程段	项目	All projects			作业序号
	WI SOP HXYP-001	乐泰 Super Glue 安全使用说明		页码	1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang		制定人: Jack Xiang	


1.危险性说明

- 1) 误滴入眼睛可造成严重眼刺激；
- 2) 吸入有害，可能引起呼吸道刺激；
- 3) 直接接触可引起皮肤过敏；



2.操作时防范措施

- 1) 在通风好的环境中进行操作。
- 2) 穿上工作服。
- 3) 操作时戴上防护口罩和防护手套。
- 4) 操作后洗手清洁。
- 5) 远离明火、火花、热源、热表面等
- 6) 强制执行防护手套、防护口罩
- 7) 建议使用防护眼镜



3.急救措施

- 1) 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。
- 2) 皮肤接触: 迅速用水和肥皂清洗皮肤附着部位，如有瘙痒，炎症等症状，要立即请医生救治；
- 3) 食入：用大量水清洗口腔后，寻求医生救助；
- 4) 眼睛接触：用温湿毛巾将眼睛里的胶水擦拭出来，再用水小心冲洗几分钟。感觉不适，立即送医就诊；
- 5) 如感觉不适，立即送医就诊。

	文件编号	作业名称	工程段	项目	All projects			作业序号
	WI SOP HXYP-001	乐泰混合胶安全使用说明		页码	1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Denis Lee	确认人:	Nancy Wang	制定人: Jack Xiang	


1.危险性说明

- 1) 对眼睛有刺激性，误滴入眼睛可造成严重眼刺激；
- 2) 吸入有害，可能引起呼吸道刺激；
- 3) 对皮肤有刺激，可能引起皮肤过敏。



2.操作时防范措施

- 1) 穿上工作服。
- 2) 操作时，戴上防护口罩。
- 3) 戴上防护手套或者橡胶手套，避免与手直接接触。
- 4) 操作后洗手清洁。
- 5) 强制执行：防护手套、防护口罩
- 6) 建议使用防护眼镜



3.急救措施

- 1) 皮肤接触：用自来水冲洗和肥皂，如果有必要，看皮肤科医生。
- 2) 眼睛接触：立即用大量自来水冲洗干净（10分钟），严重，应立即看医生进行咨询。
- 3) 吸入：移至新鲜空气处，严重的，寻求专业医疗护理。
- 4) 食入：用大量水清洗口腔后，饮 1~2 杯水，如有呕吐，寻求医生帮助。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	All projects			作业序号
	WI SOP HXYP-001	宽固 940 安全使用说明	组装前置	页码	1	版本	1.1	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字				批准人： Denis Lee	确认人： Nancy Wang		制定人： Jack Xiang	


1.危险性说明

- 1) 高度易燃；
- 2) 对眼睛有刺激性；
- 3) 吸入有害，可能引起呼吸道刺激；
- 4) 直接接触可刺激皮肤。



2. 操作时防范措施

- 1) 呼吸防护：防护口罩
- 2) 眼睛防护：穿戴防溅式护目镜；
- 3) 皮肤和身体防护：工作服；
- 4) 手防护：防护手套；
- 5) 在通风良好的情况下操作，操作后洗手,清洁。
- 6) 远离明火、火花、热源、热表面等
- 7) 强制只执行：防护口罩
- 8) 建议使用通风管、防护眼镜、防护手套



3. 急救措施

- 1) 吸入：如果吸入蒸汽后有不快感，要立即转移到空气新鲜处，如症状持续，立即送医就诊；
- 2) 眼睛接触：掰开眼睛并用流水连续冲洗眼睛至少 15 分钟，感觉不适，立即送医就诊；
- 3) 皮肤接触：迅速用水和肥皂清洗皮肤附着部位，如有瘙痒，炎症等症状，要立即请医生救治；
- 4) 食入：用大量水清洗口腔后，寻求医生救助；

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	All projects			作业序号
	WI SOP HXYP-001	宽固 CSA-NF 催化剂安全使用说明	组装前置	页码	1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis Lee		确认人： Nancy Wang		制定人： Jack Xiang	


1.危险性说明

- 1) 高度易燃；
- 2) 刺激性气味较浓；
- 3) 对眼睛有刺激性；
- 4) 吸入有害，可能引起呼吸道刺激；
- 5) 直接接触可刺激皮肤。



2. 操作时防范措施

- 1) 呼吸防护：防护口罩
- 2) 眼睛防护：穿戴防溅式护目镜；
- 3) 皮肤和身体防护：工作服；
- 4) 手防护：防护手套；
- 5) 打开通风管道，在通风良好的情况下操作，操作后洗手，清洁；
- 6) 远离明火、火花、热源、热表面。
- 7) 强制执行：防护眼镜、防护手套、防护口罩
- 8) 建议使用通风管




3. 急救措施

- 1) 吸入：如果吸入蒸汽后有不快感，要立即转移到空气新鲜处，如症状持续，立即送医就诊；
- 2) 眼睛接触：掰开眼睛并用流水连续冲洗眼睛至少 15 分钟，感觉不适，立即送医就诊；
- 3) 皮肤接触：迅速用水和肥皂清洗皮肤附着部位，如有瘙痒，炎症等症状，要立即请医生救治；
- 4) 食入：用大量水清洗口腔后，寻求医生救助；

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	All projects			作业序号
	WI SOP HXYP-001	宽固 ET500-安全使用说明		页码	1	版本	1.1	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang		制定人: Jack Xiang	


1. 危险性说明

- 1) 宽固 ET500 属易燃物。
- 2) 食入有毒。
- 3) 吸入有害，可能引起呼吸道刺激。
- 4) 对眼睛有刺激性。
- 5) 直接接触可刺激皮肤。



2. 操作时防范措施

- 1) 远离明火、火花、热源、热表面等。
- 2) 打开通风管道，在通风良好之处使用。
- 3) 戴防护手套/穿防护口罩。
- 4) 处理后要彻底洗手。
- 5) 强制执行：防护手套、防护口罩
- 6) 建议使用通风管、防护眼镜




3. 急救措施

- 1) 如皮肤（头发）沾染，立即用水清洗干净。
- 2) 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。如遇呼吸困难，立即就医
- 3) 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜,将手洗干净，取出隐形眼镜,用清水冲洗眼睛。
- 4) 如感觉不适，立即送医就诊。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	All projects			作业序号
	WI SOP HXYP-001	异丙醇安全使用说明		页码	1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang		制定人: Jack Xiang	



1. 危险性说明

- 1) 异丙醇属易燃物,应避光放置阴凉处保存。
- 2) 食入有毒。
- 3) 吸入有害，会引起鼻、喉刺激症状。
- 4) 对眼睛有刺激性。
- 5) 长期皮肤接触可致皮肤干燥，皸裂。



2. 操作时防范措施

- 1) 远离热源/热表面。
- 2) 戴防护手套/穿防护口罩/戴护目镜/工作服
- 3) 切勿吞咽
- 4) 处理后要彻底洗手。
- 5) 强制执行：防护手套、防护口罩。
- 6) 建议使用通风管和防护眼镜。




3.急救措施

- 1) 如皮肤（头发）沾染，立即用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
- 2) 如误吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，立即就医。
- 3) 如进入眼睛：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。
- 4) 如吞咽了此产品，饮足量温水，催吐，就医。
- 5) 如感觉不适，立即送医就诊。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	All projects			作业序号
	WI SOP HXYP-001	无水乙醇安全使用说明		页码	1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang		制定人: Jack Xiang	


1.危险性说明

- 1)无水乙醇属易燃物,应避光放置在 5~35℃的阴凉处保存。
- 2)食入有毒。
- 3)吸入有害，会引起鼻、喉刺激症状。
- 4)对眼睛有刺激性。
- 5)长期皮肤接触可致皮肤干燥，皸裂。



2.操作时防范措施

- 1) 远离明火、火花、热源、热表面等。
- 2) 戴防护手套/穿防护口罩/戴护目镜/防护服。
- 3) 切勿吞咽
- 4) 处理后要彻底洗手。
- 5) 强制执行：防护手套、防护口罩
- 6) 建议使用防护眼镜



3.急救措施

- 1) 如皮肤（头发）沾染，立即用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
- 2) 如误吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，立即就医。
- 3) 如进入眼睛：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。
- 4) 如吞咽了此产品，饮足量温水，催吐，就医。
- 5) 如感觉不适，立即送医就诊。

 INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	All projects			作业序号
	WI SOP HXYP-001	清洁剂 EC0101 安全使用说明		页码	1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图画资料或加注任何文字			批准人:		确认人:		制定人:	

1. 危险性说明

- 1) 吸入有害，会引起鼻、喉刺激症状。
- 2) 对眼睛有刺激性。
- 3) 长期皮肤接触可致皮肤干燥，皸裂。




Denis Lee

Naoki Wang



2. 操作时防范措施

- 1) 不用时，请放置在50℃以下地方存放
- 2) 废弃的空罐请勿投入火中焚烧，按规定处理。
- 3) 操作现场保持通风，。
- 4) 戴防护手套/穿防护口罩/戴护目镜/防护服。
- 5) 切勿吞咽
- 6) 处理后要彻底洗手 。





3. 急救措施

- 1) 如皮肤（头发）沾染，立即用水清洗干净。
- 2) 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。
- 3) 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
- 4) 如感觉不适，立即送医就诊。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	All projects			作业序号
	WI SOP HXYP-001	焊锡线安全使用说明		页码	1	版本	1.1	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang		制定人: Jack Xiang	

1.危险性说明

- 1)食入有毒。
- 2)吸入有害，可能引起呼吸道刺激。
- 3)对眼睛有刺激性。



2.操作时防范措施

- 1) 打开抽风管道，在通风良好之处使用。
- 2) 戴防目镜/穿3M防护口罩/ 穿防护服
- 3) 处理后要彻底洗手。
- 4) 强制执行：通风管、防护口罩
- 5) 建议使用：防护手套、防护眼镜



3.急救措施

- 1) 如皮肤（头发）沾染，立即用水清洗干净。
- 2) 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。如遇呼吸困难，立即就医
- 3) 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜,将手洗干净，取出隐形眼镜,用清水冲洗眼睛
- 4) 如感觉不适，立即送医就诊。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	All projects			作业序号
	WI SOP HXYP-001	红油安全使用说明	组装前置	页码	1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang		制定人: Jack Xiang	

1.危险性说明

- 1) 避免高能点火源；
- 2) 直接接触可能引起刺激



红油



2. 操作时防范措施

- 1) 橡胶手套，穿防护口罩
- 2) 工作服；
- 3) 操作后必须洗手，清洁。
- 4) 远离明火、火花、热源、热表面等
- 5) 强制执行：防护手套或手指套




3. 急救措施

- 1) 眼睛接触：掰开眼睛并用流水连续冲洗眼睛至少 15 分钟，感觉不适，立即送医就诊；
- 2) 皮肤接触：用流水冲洗皮肤，感觉不适，立即送医就诊；
- 3) 食入：用大量清水清洁口腔后，感觉不适，立即送医就诊。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	项目	InnohubV2/Live Collect			作业序号
	WI SOP HXYP-001	黑胶安全使用说明	组装前置	页码	1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis Lee		确认人: Nancy Wang		制定人: Jack Xiang	

1.危险性说明

- 1) 避免高能点火源；
- 2) 直接接触可能引起刺激



2. 操作时防范措施

- 1) 橡胶手套，穿防护口罩
- 2) 工作服；
- 3) 操作后必须洗手，清洁。
- 4) 远离明火、火花、热源、热表面等
- 5) 强制执行：防护手套或手指套

黑胶



3. 急救措施

- 1) 眼睛接触：掰开眼睛并用流水连续冲洗眼睛至少 15 分钟，感觉不适，立即送医就诊；
- 2) 皮肤接触：用流水冲洗皮肤，感觉不适，立即送医就诊；
- 3) 食入：用大量清水清洁口腔后，感觉不适，立即送医就诊。