

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200S 2K2 Cashbox			作业序号
	WI SOP 2K2 Cashbox PACKAGING-001	PA03296	打包	页码	1/2	版本	1.0	APPROVED 75 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张同弘 敬			制定人: Vm		


作业内容

1. 物料识别, 注意 2K2 外箱背面无长方圆孔。(如图一所示)
2. 折叠好内箱, 放置一块隔板再将刀卡放入。(如图二所示)
3. 1 箱装入 8 个 2K2 外箱, 完成后顶部盖上一块隔板。(如图三所示)
4. 将外箱盖上, 用 PET 捆包带打包好, 贴上对应的标签, 等待封膜出货。(如图四所示)
5. 物料描述与用料:

ITL Part	Description	Qty
59-081678-01	591*461*260=26 的内箱	1
59-081679-01	610*502*260=26 的外箱	1
59-222137-01	长刀卡 (两边)	2
59-222136-01	长刀卡 (中间)	2
59-222135-01	短刀卡	5
59-221734-01	隔板	2
PA03296	NV200S 2K2 外箱	8



图一, 物料识别, 注意 2K2 外箱背面无长方圆孔



图二, 折叠好内箱, 放置一块隔板再将刀卡放入。

品质检查

- 自检:
1. 折叠好的纸箱不应有皱的现象。
 2. 注意不要遗漏钱箱。
 3. 隔板, 刀卡要规范的放入已折叠好的纸箱中。
 4. 注意在装入机器后, 检查刀卡不要忘记放入
- 互检:
1. 检查外观不要刮花, 不要忘记放入隔板。

使用工具

打包机



图三, 1 箱装入 8 个 2K2 外箱, 完成后顶部盖上一块隔板。



图四, 将外箱盖上, 用 PET 捆包带打包好, 贴上对应的标签, 等待封膜出货。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200S 2K2 Cashbox			作业序号
	WI SOP 2K2 Cashbox PACKAGING-001	PA03296+PA3109	打包	页码	2/2	版本	1.0	16-24M-2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云 黄玉强		制定人: VmD	

作业内容

- 物料识别, 注意 2K2 外箱背面无长方圆孔。(如图一所示)
- 当 PA03109 内箱+PA03296 外箱组合出货时, 不用装透明袋, 折叠好内箱, 放置一块隔板和刀卡, 再将组装好的成品放入, 一箱四个。(如图二所示)
- 当 PA03109 内箱单独出货时, 需装透明袋, 折叠好纸箱, 放置一块隔板和刀卡, 再将装好透明袋的成品放入, 一箱四个。(如图三所示)
- 将外箱盖上, 用 PET 捆包带打包好, 贴上对应的标签, 等待封膜出货。(如图四所示)
- 物料描述与用料:

ITL Part	Description	Qty
59-081678-01	591X461X260 26 内箱	1
59-081679-01	610X502X260 26 外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	2
59-222431-01	576X237 长刀卡	2
59-222432-02	420X237 短刀卡	5
59-222924-01	SCS PE 袋	4
PA03109	内箱	4
PA03296	外箱	4

品质检查

自检:

- 折叠好的纸箱不应有皱的现象。
- 注意不要遗漏钱箱。
- 隔板, 刀卡要规范的放入已折叠好的纸箱中。
- 注意在装入机器后, 检查刀卡不要忘记放入

互检:


- 检查外观不要刮花, 不要忘记放入隔板。

使用工具

打包机



图一, 物料识别, 注意 2K2 外箱背面无长方圆孔



图二, 当 PA03109 内箱+PA03296 外箱组合出货时, 不用装透明袋, 折叠好内箱, 放置一块隔板和刀卡, 再将组装好的成品放入, 一箱四个。



图三, 当 PA03109 内箱单独出货时, 需装透明袋, 折叠好纸箱, 放置一块隔板和刀卡, 再将装好透明袋的成品放入, 一箱四个。



图四, 将外箱盖上, 用 PET 捆包带打包好, 贴上对应的标签, 等待封膜出货。