

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	BNF 包装作业指导书			作业序号
	WI SOP BNF -001	PA03120	成品包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	David	确认人:	黄级	张凤弘	制定人:

受控文件
APPROVED 11 MAR 2024

作业内容

1. 物料识别。（如图 1 所示）
2. 准备内外箱，刀卡，隔板，中气泡袋等物料。（详见物料描述清单）
3. 将 PA3120 按照如图的方式放入内箱中，一箱 2 层，1 层 4 格，一格装两个产品，一箱共 16 个。
（如图 2 所示）
4. 确认 PA3120 无漏装后，将内箱与外箱配合，并打包装带待出货。（如图 3 所示）
5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA03120	BNF 组件	16
59-081678-01	591X461X260 内箱	1
59-081679-01	610X502X260 外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	3
59-180524-01	575X130 长刀卡	4
59-180524-02	410X130 短刀卡	10
59-222921-01	中气泡袋	16



图一，物料识别



图二，将 PA3120 先装入气泡袋，再按照如图的方式放入内箱中，一箱 2 层，1 层 4 格，一格装两个产品，一箱共 16 个。


品质检查



- 自检：
1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
 2. 确认每箱的 PA3120 不漏装，多装等不良。
- 互检：
1. 确认 PA3120 的物料无漏装。
 2. 确认 PA3120 的物料符合对应 PA3120 BOM 的清单。

使用工具

作业信息



图三，确认 PA3120 无漏装后，将内箱与外箱配合，并打包装带待出货。