

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	BNF 包装作业指导书			作业序号
	WI SOP BNF -001	PA03120+PA4360	成品包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	David	确认人:	黄26	张凤人	制定人: Victor

作业内容

- 1. 物料识别。(如图 1 所示)
- 2. 准备内外箱, 刀卡, 隔板, PE 袋等物料。(详见物料描述清单)
- 3. 将 PA3120+PA4360 按照如图的方式放入内箱中, 一箱 2 层, 1 层 4 格, 一格装 1 个产品, 一箱共 8 个。(如图 2 所示)
- 4. 确认 PA3120+PA4360 无漏装后, 将内箱与外箱配合, 并打包装带待出货。(如图 3 所示)
- 5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA03120+PA4360	BNF 成品	8
59-081678-01	591X461X260 内箱	1
59-081679-01	610X502X260 外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	3
59-180524-01	575X130 长刀卡	8
59-180524-02	410X130 短刀卡	10
59-222811-01	PE 袋	8



图一, 物料识别



图二, 将 PA3120+PA4360 成品先装入 PE 袋, 再按照如图的方式放入内箱中, 一箱 2 层, 1 层 4 格, 一格装 1 个产品, 一箱共 8 个。

品质检查



自检:

- 1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
- 2. 确认每箱的 PA3120+PA4360 不漏装, 多装等不良。

互检:

- 1. 确认 PA3120+PA4360 的物料无漏装。
- 2. 确认 PA3120+PA4360 的物料符合对应 PA3120+PA4360 BOM 的清单。

使用工具

作业信息



图三, 确认 PA3120+PA4360 无漏装后, 将内箱与外箱配合, 并打包装带待出货。