

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV9、CBA9、NV9S 等成品系列包装			作业序号
	WI SOP NV9&CBA9&NV9S PACKAGING-001	PACKAGING-1	SUB-ASSY	SHEET	1	Rev No.	2.2	受控文件
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 黄超 张凤人		制定人: Umm	

作业内容

- 1.成品机放置在组合好的交叉隔板内，每层 6 个共 2 层 12 个。底层放置 6 台后，在每台产品上放置 3 片小隔板。**注意底层要放入一块带方孔天地板，注意：出 ITL 的成品不带 PE 袋，出客户的成品需带 PE 袋（如图 1，2，3 所示）**
- 2.盖上大隔板和外箱打好 PET 捆包带，将封箱好的货物放置在卡板上（如图 4 所示）
- 3.打包用料：


ITL Part	Description	Q'ty
NV9 ST、CBA9、NV9S	此 3 项目共用此套包材	12
59-081296-01	内箱 591*461*220mm	1
59-221734-01	大隔板 573*419mm	1
59-222424-01	底平卡 575*420mm 带方孔	1
59-222425-01	刀卡 570*174mm	6
59-222422-01	刀卡 514*174mm	2
59-222423-01	刀卡 413*175mm	1
59-222421-01	隔板 208*78mm	18
59-081297-01	外箱 610*502*220mm	1
59-222811-01	NV200 PE 袋 (出订单带，出 ITL 不带)	12

品质检查

- 自检：
- 1.折叠好的纸箱和隔板不应有皱，破损的现象
- 2.检查中间的 3 个隔板无漏装
- 3.检查底部放置的产品方向是否正确
- 互检：
- 1.检查产品无漏件，错件等不良

使用工具


打包机



图一，如图折包材放在内箱里



图二，出订单的产品先装入 PE 袋，如图底层放置产品需产品的凸台对准底平卡的方孔，底层放置 6 台产品后，在每台机上在加上 3 片隔板，共 18 片，然后在上层在放置 6 台产品



图三，出 ITL 的产品不需要装 PE 袋，如图底层放置产品需产品的凸台对准底平卡的方孔放置，底层放置 6 台产品后，在每台机上在加上 3 片隔板，共 18 片，然后在上层在放置 6 台产品



图四，盖上大隔板和外箱打好 PET 捆包带，打包贴标签待出货