

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	PA03579+MC03432			作业序号
	WI SOP NV9S/CBA9 CASHBOX-001	PA03579+MC03432	打包	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张田心		制定人: Viny	


作业内容

- 1. 物料识别。(如图 1 所示)
- 2. 箱子底部先装一个隔板, 再将刀卡装好放入箱子, 1 层 8 格, 1 格装 1 个 PA03579+MC03432, 装满后盖上隔板, 一箱 2 层, 共 16 个。(如图 2 所示)
- 3. 确认组件无漏装后, 将内箱与外箱配合并打包装带待出货。(如图 3 所示)
- 4. 包材物料如下:

ITL Part	Description	Q'ty
59-081678-01	591X461X260(1111X1531) 内箱	1
59-081679-01	610X502X260(1130X1572) 外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	3
59-222139-02	572X114 长刀卡	6
59-222138-01	420X14 短刀卡	6
PA03579	钱箱	16
MC03432	钱箱支架	16



图一, 物料识别




图二, 箱子底部先装一个隔板, 再将刀卡装好放入箱子, 1 层 8 格, 1 格装 1 个 PA03579+MC03432, 装满后盖上隔板, 一箱 2 层, 共 16 个。

品质检查

- 1.确认包装的物料正确, 无混料、错料、漏装等不良。
- 2.折叠好的纸箱不应有皱的现象。
- 3. 隔板要规范的放入已折叠好的纸箱中。
- 4. 天地板不应有破损的痕迹存在。

使用工具

打包机



图三, 确认组件无漏装后, 将内箱与外箱配合并打包装带待出货。