

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	SH3.5ST E		作业序号
	WI SOP SH3.5ST E PACKAGING-001	PACKAGING-1	SUB-ASSY	SHEET	1	Rev No.	1.0 1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: <i>Dev</i>	确认人: <i>李艳 Nancy</i>	制定人: <i>Jack</i> 18 JUN 2019		

作业内容

1. 将产品放入包装袋。(如图一所示)
2. 把包装好的成品机放置到纸托卡槽内, 一箱 6 个。(如图二所示)
3. 产品放齐后, 盖上顶层纸托, 合上外箱, 贴好标签。(如图四所示)
4. 将包装箱打好 PET 捆绑带后, 放置在栈板上等待封膜出货。(如图五所示)
5. 用料:

P/N	Description	Q' ty
内箱 59-222926-01	590×530×340mm	1
底层纸托 HP3ST-01	585×485×100mm	1
顶层纸托 HP3SB-02	585×485×70mm	1
外箱 59-222927-01	600×535×350mm	1
SH3.5ST E	Product	6



将成品机装入包装袋中



将底层纸托放入内箱, 把成品机放入纸托中, 一箱 6 个



盖上顶层纸托

品质检查

- 自检:
1. 确保产品无漏装破损。
 2. 标签和实物对应。
 3. 所有包装没有脏污破损。

使用工具

打包带



在外箱贴上对应的标签



每箱打上 PET 捆包带后, 放在栈板上, 一层 4 箱