

受控文件

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Bare Hopper IV A/E/F/G/H				作业序号
	WI SOP Bare Hopper IV PACKAGING-001	PACKAGING-1	SUB-ASSY	SHEET	1	Rev No.	1.0	1	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	确认人:	制定人: Jone Xiang				

作业内容

1. 将 Bare Hopper IV 装在 PE 袋中。(如图一、二、三、四所示)
2. 把包装好的成品机放置到鸡蛋壳槽内, 一箱 6 个。
(如图五所示)
3. 产品放齐后, 盖上顶层纸托, 合上外箱, 贴好标签。
(如图六、七所示)
4. 将包装箱打好 PET 捆绑带后, 放置在栈板上等待封膜出货。
(如图八所示)
5. 包材用料:

P/N	Description	Q' ty
内箱 59-222926-01	590×530×340mm	1
底层纸托 HP3ST-01	585×485×100mm	1
顶层纸托 HP3SB-02	585×485×70mm	1
外箱 59-222927-01	600×535×350mm	1
PE 袋 59-222919-01	450*450mm	6
HopperIV	Product	6



图一、二, Bare Hopper IV 成品无 PA02049 组件和 PM01107



图三、四, 将 Bare Hopper IV 装在 PE 袋中

品质检查



自检:

1. 确保产品无漏装破损。
2. 标签和实物对应。
3. 所有包装没有脏污破损。

使用工具

打包带



图五, 每个纸箱中装 6 个 Bare Hopper IV 成品



图六, 盖上上鸡蛋壳盖子



图七, 在纸箱外面贴上对应成品的外箱标签



图八, 用打包机打上 PET 带出货