



**Bellis Technology**  
INTELLIGENCE IN VALIDATION  
拜里斯科技(深圳)有限公司

|                               |             |          |       |                      |          |           |                                           |
|-------------------------------|-------------|----------|-------|----------------------|----------|-----------|-------------------------------------------|
| 文件编号                          | 作业名称        | 工 程      | 项 目   | HopperIV A/E/F/G/H/J |          |           | 受控文件<br>作业序号<br>APPROVED 08 DEC 2023<br>1 |
| WI SOP HopperIV PACKAGING-001 | PACKAGING-1 | SUB-ASSY | SHEET | 1                    | Rev No.  | 1.1       |                                           |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字       |             |          |       | 批准人: Alex            | 确认人: 张凤云 | 制定人: Eric |                                           |

作业内容

- 1.将 HP 成品机放入包装袋。(如图一所示)
- 2.将 HP4 订单机贴上夹手标签和订单标签后，装入包装袋中。(如图三所示)
- 3.将包装好的成品机或者订单机放置到纸托卡槽内，一箱 6 个。(如图二，四所示)
- (注意：图一，二是正常 HP4 打包流程；图三，四是订单机 HP4 打包流程)
- 4.用料：

| P/N               | Description   | Q' ty |
|-------------------|---------------|-------|
| 内箱 59-222926-01   | 590×530×340mm | 1     |
| 底层纸托 HP3ST-01     | 585×485×100mm | 1     |
| 顶层纸托 HP3SB-02     | 585×485×70mm  | 1     |
| 外箱 59-222927-01   | 600×535×350mm | 1     |
| PE 袋 59-222919-01 | 450*450mm     | 6     |
| HopperIV          | Product       | 6     |

品质检查



- 自检：
- 1.确保产品无漏装破损。
- 2.标签和实物对应。
- 3.所有包装没有脏污破损。

使用工具

打包带



1.将正常成品机装入包装袋中(图示为其中一个型号)



2.将底层纸托放入内箱，把正常成品机放入纸托中，一箱 6 个(图示为其中一个型号)



3.该图片是 HP4 订单机,需要贴上夹手标签和订单标签，检查完毕后将订单机装入包装袋



4.将底层纸托放入内箱，把订单机放入纸托中，一箱 6 个(图示为其中一个型号)