


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	HP A/E/F/G/H + PA02417			作业序号
	WI SOP HP PACKAGING-001	HP+PA02417 包装	打包	页码	1	版本	1.0	受控文件
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: 		确认人:  		制定人:  APPROVED 07 MAR 2024	

作业内容

- 1.组件识别 PA02417。(如图一所示)
- 2.将成品机和打包好的 PA02417 一起装入 PE 袋中。(如图二所示)
- 3.把包装好的成品机放置到纸托卡槽内, 一箱 6 套。(如图三所示)
- 4.放入 6 个 HP 成品机和 6 个 PA02417 之后盖上鸡蛋壳和外箱盖子。(如图四所示)

5.用料:

P/N	Description	Q' ty
HP4		6
PA02417	自带 PE 袋	6
HP3ST-01	585×485×100mm	1
HP3SB-02	585×485×70mm	1
59-222926-01	590×530×340mm 内箱	1
59-222927-01	600×535×350mm 外箱	1
59-222919-01	PE 袋	6



1.组件识别 PA02417, 该组件来料时已经用 PE 袋装好



2.将打包好的 PA02417 放入 HP 中, 再将 HP 放入 PE 袋中并用透明胶粘好 (注意图示为 HP Type A PA01068)

品质检查



- 自检:
- 1.确保产品无漏装破损。
 - 2.标签和实物对应。
 - 3.所有包装没有脏污破损。

使用工具

打包带, 透明胶



3.将 6 个打包好的成品机和 PA02417 放入鸡蛋壳中 (图示只放了两个)



4.放入 6 台成品机和 6 个 PA02417 后, 盖上上鸡蛋壳和外箱盖子