

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	MNF			作业序号 受控文件 1
	WI SOP MNF PACKAGING-001	PACKAGING-1	SUB-ASSY	SHEET	1/2	Rev No.	1.0	
非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: <i>David</i>	确认人: <i>陈静</i>		Nancy		制定人: <i>孙</i>	APPROVED 05 AUG 2019

作业内容

1. 折叠纸箱。(如图一所示)
2. 将目检 OK 的 MNF 装入 PE 带内 (如图二所示)
3. 将入一个 MNF 专用鸡蛋托盘并将装好 PE 带的机器放入格子内，
每个放一个，一层放 6PCS。(如图三所示)
4. 第一层装完后再放入一个隔板光面朝上， 第二层再放入一个鸡蛋壳并
将装好 PE 袋的 MNF 放入格子内，每格放一个，一层放 6 个。(如图四/五所示)
5. 每箱装 12PCS,将折好的外箱扣上并打上包扎带，
包扎带需打在箱子四个缺口的中间位置，并贴好外箱标签 (如图六/七所示)

6. 用料:


ITL Part	Description	Q'ty
内箱 59-081678-01	591X461X260(1111X1531)	1
外箱 59-081679-01	610X502X260(1130X1572)	1
隔板 59-221734-01	573X419 隔板 2 个	2
MNF 蛋托*2	MNF 蛋托*2	2
NV200PE 袋	59-222811-01 PE 袋	12

品质检查

- 自检:
1. 检查是否漏装、少装、错装成品等
 2. 检查标签有有无漏贴、少贴、贴错等
 3. 检查有无漏放隔板或少放
 4. 检查扎带是否扎对位置

使用工具

打包机



1

图一，将内箱折好



2

图二，将目检 OK 的 MNF 装入 PE 袋内



3

图三，将第一个鸡蛋托盘放入内箱内并将目检 OK 的 MNF 按形状放入格子内，每层 6 个



4

图四，第一层装满后放入一个隔板光片朝上



5

图五，将第二个鸡蛋托盘放入并装目检 OK 的 MNF 按形状放入格子内，一箱 12PCS



6

图六，第二层装满后放入一个隔板光片朝上并将外箱盖上



7

图七，将外箱标签按图贴上，并将扎带打在外箱的中间处，如上图所示