

 INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200S			作业序号
	WI SOP NV200S PACKAGING-001	PACKAGING-1	SUB-ASSY	SHEET	1/1	Rev No.	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: <i>Dem</i>	确认人: <i>永</i> <i>Beile</i>		制定人 <i>Any</i>			




作业内容


1. 折叠纸箱, 和交叉隔板
2. 在内箱底层放一块隔板。
3. 放入预先组合好交叉隔板, 将机器用透明袋包装, 一层放入 8 台。
4. 再放入一块隔板和预先组合好的交叉板, 将机器用透明袋包装, 一层放入 8 台
5. 用料:

ITL Part	Description	Q' ty
PA2158	NV200S	16
59-081678-01 (内箱)	591*461*260(1111*1531) 26 的内箱	1
59-081679-01 (外箱)	610*502*260(113081572) 26 的外箱	1
59-222138-01	573*77 长刀卡 (NV200 成品刀卡)	6
59-222139-01	420*77 短刀卡 (NV200 成品刀卡)	6
59-221734-01	573*419 隔板	3
59-222811-01	PE 袋	16

内箱: 59-081678-01



刀卡: 59-222139-01 隔板: 59-221734-01



刀卡: 59-222138-01



图一:如图折叠好内箱

图二:放置一块隔板和折叠好的交叉隔板

包装透明袋

品质检查



自检:

1. 折叠好的纸箱不应有皱的现象。
2. 天地板不应有破损的痕迹存在。
3. 隔板要规范的放入已折叠好的纸箱中。

使用工具



机器用透明袋包起来放入隔卡中, 一层 8 台方向一致



再放入一块隔板和折叠好的隔卡, 在上层再放入 8 个 NV200S



打包好后打上 PET 捆包带, 贴上外箱标签

