

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200ST 订单机			作业序号
	WI SOP NV200ST PACKAGING-001	打包	包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 黄叔 Joan			制定人: 03	

作业内容

- 1. 折叠纸箱刀卡，在纸箱底层，顶层各放一块隔板，然后将组装在一起的 NV200ST+PA629+PA640 +PA2014 放入 PE 袋后放入中间格子，PA610 单独放一格 (如图一所示)
- 2. 在大箱外侧贴上纸箱标签。(如图二所示)
- 3. 用料:

ITL Part	Description	Qty
NV200ST+PA610+PA629+PA640+PA2014		1
59-081678-01	591X461X260(1111X1531) 内箱	1
59-081679-01	610X502X260(1130X1572) 外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	2
59-222431-01	576X237 长刀卡	2
59-222432-01	420X237 短刀卡	5
59-222919-01	HP V5 成品 PE 袋	4
7G-004-450B	透明 PE 自封袋	4



图一,如图折叠纸箱刀卡，将组装在一起的 NV200ST+PA2014+PA629+PA640 放入 PE 袋中然后放入中间格子, PA610 放入 PE 袋后单独放一格

品质检查



- 自检:
- 1.检查纸箱是否有褶皱的现象，检查刀卡是否有破损。
 - 2.检查机器外观有无脏污，破损等现象。
 - 3.检查是否漏装，装配机器的方向。
 - 4.检查标签是否贴错漏贴。
 - 5. PET 捆包带不能打的太松



图二，封箱后贴好外箱标签 (图中标签仅为示例，具体看订单要求)