

※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字

批准人: David

确认人: 蔡玉颖 Nany

制定人: Nany 11 OCT 2019

作业内容

1. 将 PA3152 装入 PE 封口袋里, 然后装到箱子里, 注意方向。(如图一、二所示)
2. 包材描述如下:

包材编号	描述	数量
59-081678-01	591X461X260(1031X1371) 26 内箱	1
59-081679-01	610X502X260(1050X1412) 26 外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	2
59-222811-01	235*168*0.05 NF/NV201/NV200 PE 袋	16
59-222812-01	582*427*80 NV201 鸡蛋壳	2



图一, 将 PA3152 装到透明 PE 封口袋中

品质检查



自检:

1. 检查数量是否正确。
2. 检查 PA3152 放置方向是否正确。
3. 检查满箱数量是否是 16 个。

互检:

1. 检查 PA3152 是否有漏件等不良。
2. 检查 PA3152 是否有漏贴 Pass 标签。

使用工具



机器尾部对准鸡蛋壳凹槽



图二, 将装了封口袋的 PA3152 装到箱子里, 注意机器尾部需对准鸡蛋壳的凹槽, 一层装 8 台, 一箱总共装 16 台