

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Dock & Cassette 包装作业指导书			作业序号
	WI RC SOP - 001	PA03492/PA03493	打包	页码	1/1	版本	1.1	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: <i>Deniz</i>	确认人: <i>黄政</i> <i>张凤</i>		制定人: <i>Vikky</i>		

作业内容


1. 每箱 4 格, 每格装一台, 一箱装 4 台, 确认 PA03492&PA03493 成品版本正确装好气泡袋放入箱子, 完成后再装上隔板在机器上面箱子中间。(如图 1 示)。
2. 确认箱子里成品数量正确后, 将内箱与外箱配合并打包装带, 放卡板上待出货(如图 2 示)。

3. 包材物料如下:

ITL Part	Description	Q'ty
59-081296-01	591X461X220 (1031X1371) 内箱	1
59-081297-01	610X502X220(1050X1412) 外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	2
59-230410-01	576X203 长刀卡	2
59-230411-01	420X203 短刀卡	5
59-230412-01	576X85 短刀卡	1
59-222430-01	SPO 大气泡袋	4
PA03492	成品机	4
PA03493	成品机	4



PA03492+PA03493



图一, 每箱 4 格, 每格装一台, 一箱装 4 台, 确认 PA03492&PA03493 成品版本正确装好气泡袋放入箱子, 完成后再装上隔板在机器上面箱子中间(如图示)。

品质检查



1. 确认包装的物料正确, 无混料、错料、漏装等不良。
2. 折叠好的纸箱不应有皱的现象。
3. 隔板要规范的放入已折叠好的纸箱中。
4. 天地板不应有破损的痕迹存在。

使用工具

打包机



图二, 确认箱子里机器无漏装后, 将内箱与外箱配合并打包装带, 放卡板上待出货。