Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工　程	项目	RP80 成品包装作业指导书			作业序号
	WI SOP RP80-001	PA2956	成品包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人：		确认人：黄友		制定人：计	

受控文件 APPROVED 12 MAY 2023

作业内容

1. 确认 PA2956 成品正确，无物料漏装。
2. 准备 26 的内外箱，RP80 成品刀卡，隔板和气泡袋等物料。（详见物料描述清单）
   将 PA2956 按照如图所示的方式装入气泡袋，再放入 26 的内箱中。
   确认 PA2956 无漏装后，将其与 26 的外箱配合后，并打包装带待出货。（如图一，二所示）
3. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA2956	RP80 成品	12
59-081678-01	591X461X260(1111X1531)内箱	1
59-081679-01	610X502X260(1130X1572) 外箱	1
59-222922-01	575*118 长刀卡	12
59-222923-01	480*118　短刀卡	10
59-221734-01	573X419　隔板	3
59-222921-01	12PCS 气泡袋	12

图一，将 PA2956 按照每层 6PCS，每箱 2 层的方式进行包装，同时在底层和每层的顶部放一块隔板，共 3 块隔板。

图二，确认 PA2956 无漏装后，将 26 的内箱与外箱配合，并打包装带，待出货。

品质检查

自检：

1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
2. 确认每箱的 PA2956 无漏装，多装等不良。

互检：

1. 确认 PA2956 的物料无漏装。
2. 检查 MC2347 无漏卡的现象。

使用工具

打带机

作业信息

作业工时：　　s/pcs

作业产量：　　pcs/h