

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	SCS			作业序号
	WI SOP SCS PACKAGING-001	SCS 包装	打包	页码	1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Alex	确认人:	黄天文 张凤云	制定人:	Eric

作业内容

受控文件

- 1.通过是否粘贴 LB02047,判断是出 ITL 成品机还是出订单机。
 - 2.将产品放入包装袋。(如图 2 所示)
 - 3 把包装好的成品机放置到纸托卡槽内，一箱 3 套。(如图 3 所示)
 - 4 产品放齐后，盖上顶层纸托，合上外箱，贴好标签。
- 将包装箱打好 PET 捆绑带后，放置在栈板上等待封膜出货。
- 5 用料:

P/N	Description	Q' ty
SCS (HP4+CF)		3
SCSB-02		1
SCST-01		1
59-222926-01	590×530×340mm 内箱	1
59-222927-01	600×535×350mm 外箱	1
59-222924-01	670*450*0.08mm PE 袋	3



1.检查是出订单机还是 ITL



2.将成品机装入包装袋中并用透明胶粘好



3.将包装好的 3 套成品机放入做好的包材中，在底部放 SCSB-02 顶部放 SCST-01

品质检查



- 自检:
- 1.确保产品无漏装破损。
 - 2.标签和实物对应。
 - 3.所有包装没有脏污破损。

使用工具

打包带，透明胶

订单机：Type E,F,G,H
出 ITL 成品机：Type A/C,E,F,G,H
都是图三所示的打包方式